


Metal Lathe Metalldrehbank Tour à métaux

PBD-2140V



Schweiz / Suisse
JPW (TOOL) AG
Ackerstrasse 45,
CH-8610 Uster, Switzerland
www.promac.ch

France
TOOL FRANCE SARL, 9 Rue des Pyrénées,
91090 LISSES, France
www.promac.fr

CE-Conformity Declaration CE-Konformitätserklärung Déclaration de Conformité CE

Product / Produkt / Produit:

Metal lathe / Metaldrehbank / Tour à métaux

PBD-2140V

Brand / Marke / Marque:

PROMAC

Manufacturer / Hersteller / Fabricant:

Tool France PROMAC, JPW Industries-Europe

9 Rue des Pyrénées ZI du Bois Chaland, 91090 LISSES / EVRY, France

We hereby declare that this product complies with the regulations

Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt der folgenden Richtlinie entspricht

Par la présente, nous déclarons que ce produit correspond aux directives suivantes

2006/42/EC

Machinery Directive

Maschinenrichtlinie

Directive Machines

2014/30/EU

electromagnetic compatibility

elektromagnetische Verträglichkeit

compatibilité électromagnétique

designed in consideration of the standards

und entsprechend folgender zusätzlicher Normen entwickelt wurde

et été développé dans le respect des normes complémentaires suivantes

EN ISO 12100:2010

EN ISO 23125:2015

EN 60204-1:2006/AC2010

EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-4:2007/A1:2011

Responsible for the Documentation / Dokumentations-Verantwortung / Responsabilité de Documentation:

Head of Product-Mgmt. / Leiter Produkt-Mgmt. / Resp. Gestion des Produits

TOOL FRANCE SARL



2018-10-29 Christophe SAINT SULPICE, General Manager

TOOL FRANCE SARL, 9 Rue des Pyrénées, 91090 LISSES, France

EN Operating Instructions

1.0 About this Manual

This manual is provided by PROMAC, covering the safe operation and maintenance procedures for a **PROMAC Model PBD-2140V Metal Lathe**. This manual contains instructions on installation, safety precautions, general operating procedures, maintenance instructions and parts breakdown. The machine has been designed and constructed to provide consistent, long-term operation if used in accordance with the instructions as set forth in this document.

Retain this manual for future reference. If the machine transfers ownership, the manual should accompany it.

2.0 Table of Contents

Section	Page
1.0 About this manual.....	3
2.0 Table of contents.....	3
3.0 Important safety instructions.....	4~6
3.1 Designated use and limitations to use.....	6
3.2 Remaining hazards.....	6
4.0 Specifications.....	7~8
5.0 Machine description.....	9
6.0 Setup and assembly.....	10
6.1 Unpacking and clean up.....	10
6.2 Shipping contents.....	10
6.3 Assembly.....	10
6.4 Initial lubrication.....	10
6.5 Installation.....	10
7.0 Electrical connections.....	10~11
7.1 Grounding instructions.....	10
7.2 Extension cords.....	11
8.0 Adjustments.....	11~13
8.1 Spindle speed range selection.....	11
8.2 Change gear setup.....	11
8.3 Taper turning with tailstock.....	12
8.4 Taper turning with top slide.....	12
8.5 Three jaw universal chuck.....	12
8.6 Four jaw independent chuck.....	13
8.7 Live centre.....	13
8.8 Steady rest and follow rest.....	13
9.0 Operating controls.....	14
10.0 Machine operation.....	14~16
10.1 Cutting execution.....	14
10.2 Chucking.....	14
10.3 Cutting Tool Setup.....	15
10.4 Recommended spindle speeds.....	15
10.5 Manual turning.....	15
10.6 Turning with auto feed.....	15
10.7 Thread cutting.....	15
10.8 Drilling operation.....	16
11.0 User maintenance.....	16
11.1 Lubrication.....	16
12.0 Troubleshooting.....	17
13.0 Environmental protection.....	17
14.0 Available accessories.....	17
15.0 Replacement parts.....	18~31
16.0 Wiring diagrams.....	32~33

3.0 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS LATHE.



– To reduce risk of injury:

1. Read and understand entire owner's manual before attempting assembly or operation of this machine.
2. Read and understand the warnings posted on the machine and in this manual.
3. Replace warning labels if they become obscured or removed.
4. This machine is designed and intended for use by properly trained and experienced personnel only. If you are not familiar with the proper and safe operation of a metal lathe, do not use until proper training and knowledge have been obtained.
5. Do not use this machine for other than its intended use. If used for other purposes, JET disclaims any real or implied warranty and holds itself harmless from any injury that may result from that use.
6. Always wear approved safety glasses or face shield while using this machine. (Everyday eyeglasses only have impact resistant lenses; they are *not* safety glasses.)
7. Before operating this machine, remove tie, rings, watches and other jewellery, and roll sleeves up past the elbows. Remove loose clothing and confine long hair. Non-slip footwear or anti-skid floor strips are recommended. Do **not** wear gloves.
8. Wear hearing protection (plugs or muffs) during extended periods of operation.
9. Some dust created by sawing may contain chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:
 - Lead from lead based paint.
 - Crystalline silica from bricks, cement and other masonry products.
 - Arsenic and chromium from chemically treated lumber.Your risk of exposure varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area and work with approved safety equipment, such as face or dust masks that are specifically designed to filter out microscopic particles.
10. Do not operate this machine while tired or under the influence of drugs, alcohol or any medication.
11. Make certain the switch is in the **OFF** position before connecting the machine to the power supply. Turn off all controls before unplugging.
12. Make certain the machine is properly grounded. Connect to a properly grounded outlet only. See Grounding instructions.
13. Make all machine adjustments or maintenance with the machine unplugged from the power source.
14. Remove adjusting keys and wrenches. Form a habit of checking to see that keys and adjusting wrenches are removed from the machine before turning it on.
15. Keep safety guards in place at all times when the machine is in use. If removed for maintenance purposes, use extreme caution and replace the guards immediately after maintenance is complete.
16. Check damaged parts. Before further use of the machine, a guard or other part that is damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function. Check for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of parts, mounting and any other conditions that may affect its operation. A guard or other part that is damaged should be properly repaired or replaced.
17. Provide for adequate space surrounding work area and non-glare, overhead lighting.
18. Keep the floor around the machine clean and free of scrap material, oil and grease.
19. Keep visitors a safe distance from the work area. **Keep children away.**
20. Make your workshop child proof with padlocks, master switches or by removing starter keys.
21. Give your work undivided attention. Looking around, carrying on a conversation and "horse-play" are careless acts that can result in serious injury.
22. Keep an ergonomic body position. Maintain a balanced stance at all times so that you do not fall or lean against the chuck or other moving parts. Do not overreach or use excessive force to perform any machine operation.
23. Use the right tool at the correct speed and feed rate. Do not force a tool or attachment to do a job for which it was not designed. The right tool will do the job better and safer.
24. The machine is intended for indoor use. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces.
25. Do not handle plug or machine with wet hands.
26. Use recommended accessories; improper accessories may be hazardous.
27. Maintain tools with care. Keep tools sharp and clean for the best and safest performance. Follow instructions for lubricating and changing accessories.
28. Turn off machine and disconnect from power before cleaning. Use a brush or compressed air to remove chips or debris; do not use bare hands.
29. Do not stand on the machine. Serious injury could occur if the machine tips over.
30. Never leave the machine running unattended. Turn the power off and do not leave the machine until it comes to a complete stop.
31. Remove loose items and unnecessary work pieces from the area before starting the machine.
32. Pull the mains plug if the machine is not in use.
33. Make sure the workpiece is securely clamped.

Familiarize yourself with the following safety notices used in this manual:



WARNING: This means that if precautions are not heeded, it may result in serious, or possibly even fatal, injury.



CAUTION: This means that if precautions are not heeded, it may result in minor injury and/or possible machine damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



WARNING:

These symbols below advise that you follow the correct safety procedures when using this machine.



Read and understand the entire user manual before attempting assembly or machine operation.



Any work piece stock extending the rear end of the headstock must be covered on its entire length. High danger of injury



Always wear approved working outfit
Wear safety goggles.
Wear ear protection.



Do not operate this machine under the influence of drugs, alcohol or medication



Always wear the approved working outfit
Wear safety shoes.
Remove tie, rings, watches, jewellery.
Roll up sleeves above elbows.
Remove all loose clothing and confine long hair



Do not wear gloves while operating this machine



Make all machine adjustments or maintenance with the machine unplugged from the power source.



Connection and repair work on the electrical installation may be carried out by a qualified electrician only.



Never reach into the machine while it is operating or running down.

3.1 Designated use and limitations to use

The machine is designed for turning and drilling machinable metal and plastic materials only.

The workpiece must allow to safely be loaded, supported and clamped.

The machine is intended for indoor use. The protection rating of the electrical installation is IP 54.

To avoid tipping, the machine must be bolted down with two anchor bolts.

If used for other purposes, PROMAC disclaims any real or implied warranty and holds itself harmless from any injury that may result from that use.



WARNING:

The machine is not suitable for machining magnesium...high danger to fire!

Never place your fingers in a position where they could contact any rotating parts or chips.

Check the safe clamping of the work piece before starting the machine.

Don't exceed the clamping range of the chuck.

Work pieces longer than 3 times the chucking diameter need to be supported by the tailstock or a steady rest.

Avoid small chucking diameters at big turning diameters. Avoid short chucking lengths and small chucking contact.

Do not exceed the max speed of the work holding device.

Use the right tool at the correct speed and feed rate. Do not force a tool or attachment to do a job for which it was not designed. The right tool will do the job better and more safely.

Use recommended accessories; improper accessories may be hazardous.

Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp and clean for the best and safest performance.

Follow instructions for lubricating and changing accessories.

Do not attempt to adjust or remove tools during operation.

Never stop a rotating chuck or workpiece with your hands.

Choose a small spindle speed when working unbalanced work pieces and for threading and tapping operations.

Any work piece stock extending the rear end of the headstock must be covered on its entire length. High danger of injury!

Long work pieces may need a steady rest support. A long and thin work piece can suddenly bend at high speed rotation.

Never move the tailstock or tailstock quill while the machine is running.

Remove cutting chips with the aid of an appropriate chip hook when the machine is at a standstill only.

Measurements and adjustments may be carried out when the machine is at a standstill only.

Maintenance and repair work may only be carried out after the machine is protected against accidental starting, pull the mains plug.

Remove loose items and unnecessary work pieces from the area before starting the machine.

Rotate workpiece by hand before applying power. Use lowest speed when starting new workpiece.

Tighten all locks before operating.

3.2 Remaining hazards

When using the machine according to regulations some remaining hazards may still exist.

The rotating work piece and chuck can cause injury.

Thrown and hot work pieces and cutting chips can lead to injury.

Chips and noise can be health hazards. Be sure to wear personal protection gear such as safety goggles and ear protection.

The use of incorrect mains supply or a damaged power cord can lead to injuries caused by electricity.

When opening the electrical cabinet, the grid-feeding voltage persists. Therefore pay attention every time you enter it.

4.0 Specifications

Model number..... PBD-2140V
Stock number..... PBD-2140V

Motor and electricals:

Motor type.....DC-motor, variable speed
Motor power.....0.6 kW
Power supply.....1~230V, PE, 50Hz
Protection class..... IP54
Listed load amps..... 2.2 A

Capacities:

Centre height..... 105mm
Swing over bed.....210 mm
Swing over cross slide..... 135 mm
Distance between Centres.....400 mm

Spindle:

Spindle nose mounting.....cylindrical mount (Ø100mm, Ø72mm, Ø84 x 3 x Ø9)
Spindle bore..... 21 mm
Spindle taper..... MT3
Number of spindle speeds.....variable
Range of spindle speeds..... 50~1250 & 100~2500 /min

Tailstock:

Tailstock ram travel.....50 mm
Tailstock taper.....MT2

Tool Slide:

Cross slide travel..... 100 mm
Top slide travel..... 75 mm
Tool size max..... 10x10 mm
Lead screw pitch..... 2 mm
Longitudinal feed.....(2x) 0.11 & 0.2 mm/rev
Metric threads.....(14x) 0.25 ~ 3 mm/rev
Inch threads.....(12x) 8 ~ 44 TPI

Materials:

Machine Bed..... Cast iron, induction hardened and precision ground
Headstock, tailstock, slides..... Cast iron
Spindle bearings.....Taper roller bearings, quality level P5

Sound emission in idle 1..... 73.4 dB (LpA)
Sound emission during cutting 1..... 78.3 dB (LpA)

¹ Sound emission measured in 1m distance, 1.6m above ground. The specified values are emission levels and are not necessarily to be seen as safe operating levels. As workplace conditions vary, this information is intended to allow the user to make a better estimation of the hazards and risks involved only.

Dimensions and Weights:

Overall dimensions, assembled (W x D x H)..... 900 x 460 x 500 mm
Shipping dimensions (W x D x H)..... 920 x 480 x 520 mm
Net weight (approximate)..... 75kg
Shipping weight (approximate)..... 85kg

L = length; W = width; H= height; D= depth

The specifications in this manual were current at time of publication, but because of our policy of continuous improvement, JET reserves the right to change specifications at any time and without prior notice, without incurring obligations.

4.1 Spindle nose mounting:




Figure 4-1: Spindle nose mounting

4.2 Anchor bolt hole pattern:




Figure 4-2: Lathe Bed anchor bolt pattern



WARNING:

To avoid tipping, the machine must be bolted down with two anchor bolts (not provided).

5.0 Machine Description




Figure 5-1: Machine description

A	Change gear quadrant
B	Pulley cover
C	Headstock
D	Chuck and chuck guard
E	Tool post and tool post guard
F	Top slide
G	Carriage Lock
H	Tailstock
I	Splash guard
J	Lathe bed
K	Lead screw
L	Chip tray
M	Apron




Figure 5-2: Machine description

N	Spindle power ON/OFF
O	Spindle forward/reverse
P	Variable speed select knob
Q	Emergency Stop
R	Spindle speed display
S	Apron hand wheel
T	Cross slide hand wheel
U	Top slide hand wheel
V	Half-nut lever
W	Top slide taper adjustment




Figure 5-3 Machine description

6.0 Setup and Assembly



WARNING:

Read and understand the entire contents of this manual before attempting assembly or operation. Failure to comply may cause serious injury.

6.1 Unpacking and clean up

Remove all contents from shipping crate and compare parts to the contents list in this manual. If shipping damage or any part shortages are identified, contact your distributor. Do not discard crate or packing material until drill press is assembled and running satisfactorily.

Clean all rust protected surfaces with kerosene or a light solvent. Do not use lacquer thinner, paint thinner or gasoline, as these can damage plastic components and painted surfaces.

6.2 Shipping contents

- 1 Machine
- 1 Splash guard
- 1 Chip tray
- 1 Cabinet stand (Optional, PBD2140V-807)
- 1 Coolant facility (Optional, 59500112)
- 1 Machine lamp (Optional)
- 1 100mm 3-jaw chuck (PBD1830V-157)
- 1 100mm 4-jaw chuck (Optional, PBD1830V-158)
- 1 170mm Face plate (Optional, PBD1830V-159)
- 1 Chuck guard
- 1 4-way tool post
- 1 Tool post guard
- 1 Set of change gears
- 1 MT3 fixed centre (PBD1830V-156)
- 1 MT2 fixed centre (PBD1830V-532)
- 1 MT2 live centre (Optional, PBD1830V-533)
- 1 Steady rest (Optional, PBD2140V-714)
- 1 Follow rest (Optional, PBD2140V-715)
- 1 Operating tools in tool box
- 1 Oil can
- 1 Operating instructions and parts manual
(see end of document for detailed content)

6.3 Assembly

The machine comes completely assembled.
Install the drive belt (V-belt).
Inspect that all fasteners are tight.

6.4 Initial lubrication

The machine must be serviced at all lubrication points before it is placed into service (see chapter 11.1 for lubrication).

6.5 Installation

Unbolt the lathe from the shipping crate bottom.
Use heavy duty fibre belt for lifting the machine off the pallet.



Warning:

The machine is heavy (85 kg)!

Assure the sufficient load capacity and proper condition of your lifting devices.

Never step underneath suspended loads.

To avoid tipping, the machine must be bolted down with two anchor bolts (not provided).

To avoid twisting the bed, make sure the setup surface is absolutely flat and level.

Loosen anchor bolts, shim and tighten bolts if needed.

The machine must be level to be accurate!

7.0 Electrical Connections



WARNING:

All electrical connections must be done by a qualified electrician in compliance with all local codes and ordinances. Failure to comply may result in serious injury.

The PBD-2140V Metal Lathes are rated at 1~230V, PE, 50Hz power supply. The machines come with a plug designed for use on a circuit with a *grounded outlet*.

Mains connection and any extension cords and plugs used must comply with the information on the machine license plate.

The mains connection must have a 16A surge-proof fuse.

Only use extension cords marked H07RN-F, with wires 1,5mm² or more.

The total length of cord may not exceed 18 Meter

Power cords and plugs must be free from defects.

Connections and repairs to the electrical equipment may only be carried out by qualified electricians.

The machine is equipped with 1.8m power cord and plug.

Before connecting to power source, be sure main switch is in off position.

7.1 Grounding instructions

This tool must be grounded. In the event of a malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This tool is equipped with an electric cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be inserted into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.



WARNING:

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether

the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the tool.

The green/yellow conductor is the equipment-grounding conductor. If repair or replacement of the electric cord or plug is necessary, do not connect the equipment-grounding conductor to a live terminal.

Use only 3-wire extension cords with grounding plugs.

Repair or replace damaged or worn cord immediately.

7.2 Extension cords

The use of extension cords is discouraged; try to position machines near the power source. If an extension cord is necessary, make sure it is in good condition.

An undersized cord will cause a drop in line voltage resulting in loss of power and overheating.

Only use extension cords marked H07RN-F, with wires 1,5mm2 or more.

The total length of cord may not exceed 18 Meter

Extension cords and plugs must be free from defects.

8.0 Adjustments

8.1 Changing spindle speed range

The speeds of the lathe are controlled by the variable speed select knob (W, Fig 5-2) as well as the position of the belt on the pulleys (Fig 8-1).




Figure 8-1: Spindle speed range setup

- A 50~1250 RPM for maximum torque.
- B 100~2500 RPM for maximum speed.

Remove the pulley cover (C, Fig 5-1) to change the belt position.

8.2 Change gear setup

Remove the pulley cover.

The rotational speed of the lead screw, and hence the rate of feed of the cutting tool, is determined by the gear configuration and by the feed speed select lever (R, Fig 5-2).

Assemble the gears with desired setup (Fig 8-2)

		mm / ⌀	
		Z1	0.11 0.20
		Z2	75 75
		Z3	33 40
		Z4	80 80
		L	20 30
		L	80 80
		mm	mm
		0.25 0.40 0.50 0.60 0.70 0.75 0.80	
Z1	-	-	-
Z2	60	60	80
Z3	80	80	40
Z4	20	30	20
L	80	75	80
		mm	mm
		1.00 1.25 1.50 1.75 2.00 2.50 3.00	
Z1	60	-	-
Z2	-	66	80
Z3	-	40	20
Z4	50	50	30
L	80	80	80
		mm	mm
		8.0 10 11 14 16 19	
Z1	-	-	-
Z2	80	52	75
Z3	30	60	40
Z4	60	80	60
L	50	42	52
		mm	mm
		20 22 28 38 40 44	
Z1	-	-	-
Z2	80	50	80
Z3	42	80	33
Z4	40	60	30
L	60	52	80

Figure 8-2: Change gear setup

Adjust gears to mesh with upper and lower gear.

Placing ordinary paper in between gears helps to adjust for correct gear spacing (... remove the paper afterwards!).

Reinstall the pulley cover.

8.3 Taper turning with tailstock

Mount the work piece fitted with the drive dog between centres. The drive dog is driven by the face plate.

Lubricate the tailstock centre with grease to prevent tip from overheating.




Figure 8-3: Taper turning between centres

To turn a taper, offset the tailstock, loosen the locking screws (Z, Fig 8-3) and use screws (Y) to adjust.

After taper turning, the tailstock must be returned to its original position. Turn a test piece and adjust until the machine turns a perfect cylinder.

8.4 Taper turning with top slide

By angling the top slide, tapers may be turned.

Loosen hex socket bolts with 4mm allen wrench (X, Fig 8-4) and rotate the top slide according to the graduated scale.




Figure 8-4: Taper turning with top slide

8.5 Three jaw universal chuck

With this universal chuck, cylindrical, triangular and hexagonal stock may be clamped (Fig 8-5).




Figure 8-5: Three jaw universal chuck

To hold big diameter stock, a set of OD chuck jaws is supplied.

The jaws need to be inserted to the chuck in the correct order.

Use Molykote Paste G (or adequate grease) to lubricate the jaws.

8.6 Four jaw independent chuck (Optional)

This chuck has four independently adjustable chuck jaws (Fig 8-6).

These permit the holding of square and asymmetrical pieces and enables accurate concentric set-up of cylindrical pieces.



Figure 8-6: Four jaw independent chuck

8.7 Live centre (Optional)

The live centre (Fig 8-7) is mounted in ball bearings.

Its use is highly recommended for speeds above 500 RPM.




Figure 8-7: Live centre

To eject the live centre, fully retract the tailstock quill.




Figure 8-9: Follow rest

Set the fingers (2) snug but not overly tight.
Lubricate the fingers to prevent premature wear.

8.8 Steady rest and follow rest (Optional)

The rests prevent flexing of long and thin work pieces under pressure from the tool.

The steady rest (Fig 8-8) serves as a support for longer shafts and ensures a safe and chatter free operation.




Figure 8-8: Steady rest

The follow rest (Fig 8-9) is mounted on the carriage and follows the movement of the tool.

9.0 Operating Controls

Refer to Figure 9-1:

- N Spindle power ON/OFF
- O Spindle forward/reverse
- P Variable speed select knob
- Q Emergency Stop
- R Spindle speed display




Figure 9-1: Operating Controls

10.0 Machine Operation

10.1 Cutting execution

Before starting the machine check the proper chucking.

Close the chuck guard and pulley cover before you start the machine.

Select running direction, forward or reverse (O, Fig 9-1).

You can start the machine with the green ON-button (N). The red OFF-button stops the machine.

The speed can be adjusted with the variable speed select knob (P).

The spindle speed will be shown on the display (R).

The emergency stop button (Q) stops all machine functions.

Turn emergency stop button clockwise to reset.

Unplug the machine if not in use!

10.2 Chucking

Do not exceed the max speed of the work holding device.

Jaw teeth and scroll must always be fully engaged. Otherwise chuck jaws may break and fly off in rotation (Fig 10-1).




Figure 10-1: Poor jaw engagements

Avoid long workpiece extensions. Parts may bend (Fig 10-2) or fly off (Fig 10-3). Use tailstock or rest to support.




Figure 10-2: Workpiece too long




Figure 10-3: Workpiece too long

Avoid short clamping contact (A, Fig 10-4) or clamping on a minor diameter (B). Face locate workpiece for added support




Figure 10-4: Poor clamping

10.3 Cutting Tool Setup

The cutting angle is correct when the cutting edge is in line with the centre axis of the work piece. Use the point of the tailstock centre as a gauge and shims under the tool to obtain the correct centre height (Fig 10-5).




Figure 10-5: Cutting tool setup

Use a minimum of two screws to clamp the cutting tool.
Avoid large tool extensions.

10.4 Recommended spindle speeds

ATTENTION:

Generally speaking, the smaller the cut diameter, the greater the RPM required. Soft materials require higher speeds; hard metals slower speeds.

Metal is usually machined at slower speeds and cutting oil is applied.

Recommended speeds for cutting 10mm diameter, with HSS tools (High speed steel tools):

Plastic:	2500 RPM
Aluminium:.....	2500 RPM
Brass:	1000 RPM
Cast iron:.....	1000 RPM
Mild steel:.....	800 RPM
High carbon steel:.....	600 RPM
Stainless steel:.....	300 RPM

For carbide tools (HM), 5 times higher speeds can be chosen.

For example:

Turning mild steel at a diameter of 20mm allows

With HSS tool..... 400 RPM

With carbide tool.....2000 RPM

10.5 Manual turning

Apron travel (S, Fig 10-6), cross travel (T) and top slide travel (U) can be operated for longitudinal and cross feeding.




Figure 10-6: Machine controls

The correct feed depends on the material to be cut, the cutting operation, the type of tool, the rigidity of the work piece chucking, the depth of cut and the desired surface quality.

When roughing big diameters reduce the depth of cut!

10.6 Turning with auto feed

Move the half-nut lever (V, Fig 10-6) down, to engage the automatic longitudinal feed. Move it up to disengage

For example:

Operation	feed rate
Stock removal.....	0.2mm /rev
Finishing cut.....	0.11mm /rev

NOTE: Two feed rates are available with different change gear setup (Fig 10-7).

mm / ⌀		
		0.11
	Z1	75
	Z2	33
	Z3	80
	Z4	20
	L	80
		0.20
	Z1	75
	Z2	40
	Z3	80
	Z4	30
	L	80

Figure 10-7: Available feed rates

10.7 Thread cutting

Threading is performed in multiple passes with a threading tool.

Each depth of cut should be about 0,2mm and become less for the finishing passes.

A) To cut inch and metric threads

Set the machine up for the desired threading pitch (see chapter 8.2).

Select the lowest possible spindle speed.

Engage the halve nut (V, Fig 10-5).

NOTE: The halve nut must stay engaged during the entire threading process.

- Set the tool up for the threading pass.
 - Start the motor.
 - When the tool approaches the end of cut, stop the motor and at the same time back the tool out, so that it clears the thread diameter.
 - Start the motor in reverse direction, let the cutting tool travel back to the starting point.
- Repeat these steps until you have obtained the desired results.

B) To cut metric threads with pitch 0,25/ 0,4/ 0,5/ 1,0/ 2,0 mm:

The halve nut can be opened at the end of cut, rather than the motor being stopped and reversed.

10.9 Drilling operation

Use a drill chuck with MT2 arbor (option) to clamp centre drills and twisted drills in the tailstock (Fig 10-8).




Figure 10-8: Drilling operation

For recommended speeds refer to section 10.4

To eject the drill chuck, fully retract the tailstock quill.

11.0 User-Maintenance



WARNING:

Before any intervention on the machine, disconnect it from electrical supply, pull the mains plug. Failure to comply may cause serious injury.

An important security factor is the cleaning of the machine, of bed, carriage and slides, of the floor and the surrounding places.

Loose objects could come into contact with the moving chuck or workpiece, creating hazards.

Empty the chip tray regularly.

Replace the coolant regularly, follow manufacturer's advice.

Check that bolts are tight and electrical cords are in good condition. If an electrical cord is worn, cut, or damaged in any way, have it replaced immediately.

Motor brushes:

The motor brushes are due to wear and need to be replaced when shorter than 12mm.

Set of 2 brushes: Article No. PBD1830V-103B

11.1 Lubrication

Spindle bearings are pre-lubricated and sealed, and require no further lubrication.

Weekly apply oil:

DIN 51502 CG ISO VG 68

(e.g. BP Maccurat 68, Castrol Magna BD 68, Mobil Vectra 2)

- 1...oil balls on change gear hubs
- 2...oil bed ways lightly
- 3...oil tailstock quill over entire length
- 4...oil lead screw on entire length
- 5...oil ball on lead screw bracket
- 6...oil balls on top slide
- 7...oil balls on tailstock
- 8...oil balls on carriage
- 9...oil balls on apron

Monthly apply grease:

DIN 51807-1 non slinging grease

(e.g. BP L2, Mobilgrease Special).

- 10...grease teeth of change gears
- 11...grease rack over entire length

12.0 Troubleshooting

Symptom	Possible Cause	Correction *
Lathe will not start.	Lathe unplugged from wall, or motor.	Check all plug connections.
	Fuse blown, or circuit breaker tripped.	Replace fuse, or reset circuit breaker.
	Cord damaged.	Replace cord.
	Chuck guard not closed.	Close chuck guard.
	Pulley cover removed	Install pulley cover
Lathe does not come up to speed.	Extension cord too light or too long.	Replace with adequate size and length cord.
	Low current.	Contact a qualified electrician.
Lathe vibrates excessively.	Base on uneven surface.	Locate lathe on even floor.
	Lathe not bolted to the floor	Bolt machine to the floor
	Unbalanced workpiece	Reduce speed
	Workpiece deflection	Improve chucking length or diameter, support on tailstock end
	Tool deflection	Reduce tool length
	Slide backlash	Adjust slides
	Slides running dry	Lubricate with oil
	Dull tool tip	Re-sharpen or change tool
	Chip load too high	Reduce depth of cut or feed
Noisy operation	Dry change gear hubs.	Lubricate with oil.
	Dry change gears	Lubricate with grease.
Tool tip burns	Cutting speed too high	Reduce spindle speed
	Dull tool tip.	Re-sharpen or change tool
	Dry cutting.	Use coolant.
	Feeding too slowly.	Increase feed rate.
Machine turns a taper.	Tailstock alignment is offset.	Align tailstock position.
	Machine bed is twisted.	Stand supporting surface must be flat. Shim if needed
	Workpiece deflection.	Reduce depth of cut or feed
Drill chuck or arbor does not stay in place.	Dirt, grease, etc. on arbor, chuck, or tailstock quill	Clean all mating surfaces thoroughly with a cleaner-degreaser.

* **WARNING:** Some corrections may require a qualified electrician.

Table 1

13.0 Environmental Protection

Protect the environment.

Dispose all packaging material in an environmental friendly manner.

Dispose coolant in an environmentally friendly manner.


Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled. Please leave it at a specialized institution.

14.0 Available Accessories

Refer to the PROMAC price list.

15.0 Replacement Parts


PBD-2140V Assembly Breakdown -1



PBD-2140V Parts List for Breakdown -1

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
101----	PBD1830V-1.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M5x25.....	4
102----	PBD1830V-2.....	SPLIT WASHER DIN 127.....	5.....	4
103----	PBD1830V-103.....	D.C.MOTOR.....	83ZYT005A.....	1
-----	PBD1830V-103B.....	SET OF BRUSHES for D.C MOTOR (2 PCS).....	not shown.....	1
104----	PBD1830V-104.....	V-BELT PULLEY ENGINE.....		1
105----	PBD1830V-3.....	FEATHER KEY.....	DIN 6885-A4x4x20.....	1
106----	PBD1830V-4.....	SET SCREW DIN 915.....	M6x8.....	1
107----	PBD1830V-107.....	SYNCHRONOUS BELT.....	Gates 5M-365.....	2
108----	PBD1830V-108.....	SUPPORTING PLATE.....		1
109----	PBD1830V-5.....	DISK.....	8.....	3
110----	PBD1830V-6.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M8x20.....	3
111----	PBD1830V-111.....	SLIDING PAD.....		1
112----	PBD1830V-7.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M6x30.....	1
113----	PBD1830V-113.....	THRUST BEARING.....		1
114----	PBD1830V-8.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M6x20.....	2
115----	PBD1830V-115.....	AXIS.....		1
116----	PBD1830V-116.....	BEARING BLOCK-INTER-MEDIATE WHEEL.....		1
116- 1--	PBD1830V-9.....	ALIGNMENT PIN.....	4x22.....	1
117----	PBD1830V-10.....	DISK.....	8.....	1
118----	PBD1830V-11.....	HEXAGON NUT.....	M8.....	3
119----	PBD1830V-12.....	LOCKING RING.....	DIN 471-8 x0.8.....	1
120----	PBD1830V-120.....	COUNTERSHAFT.....		1
121----	PBD1830V-121.....	DEEP GROOVE BALL BEARING.....	608-RZ.....	2
122----	PBD1830V-122.....	PULLEY COUNTERSHAFT.....		1
123----	PBD1830V-13.....	LOCKING RING.....	DIN 471-22x1.....	1
124----	PBD1830V-124.....	BOTTOM COVER.....		1
125----	PBD1830V-14.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M8x25.....	4
126----	PBD1830V-15.....	DISK.....	8.....	4
127----	PBD1830V-16.....	NUT.....	M5.....	2
128----	PBD1830V-17.....	DISK.....	5.....	2
129----	PBD1830V-18.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M8x25.....	2
130----	PBD2140V-130.....	PROTECTIVE COVER CHANGE GEAR WHEELS.....		1
131----	PBD1830V-19.....	NUT.....	M10.....	2
132----	PBD1830V-132.....	THREADED BOLT.....	M10x80.....	2
133----	PBD1830V-20.....	KNURLED NUT.....	M10.....	2
134----	PBD1830V-134.....	GROOVE NUT.....	DIN 1804- M27x1-w.....	2
135----	PBD1830V-135.....	DRIVE PULLEY.....		1
136----	PBD1830V-136.....	TOOTHED WHEEL.....	(Z=40).....	1
137----	PBD1830V-137.....	CONTACT PRESSURE SLEEVE/COLLET.....		1
138----	PBD1830V-138.....	BEARING COVER.....		2
139----	PBD1830V-139.....	TAPERED ROLLER BEAR-ING.....	30206/P5.....	2
140----	PBD1830V-140.....	BEARING COVER.....		2
141----	PBD1830V-21.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M4x10.....	4
142----	PBD1830V-142.....	FIXING PLATE.....		2
143----	PBD2140V-143.....	HOUSING HEADSTOCK.....		1
144----	PBD1830V-22.....	FEATHER KEY.....	DIN 6885-A3x3x15.....	1
145----	PBD1830V-145.....	SPINDLE.....		1
146----	PBD2140V-146.....	CHUCK GUARD.....		1
147----	GB87986-3-20.....	ROLL PIN.....	3 × 20 mm.....	1
148----	PBD1830V-148.....	SHAFT.....		1
149----	GB7085-5-12.....	SOCKET HD SCREW.....	M5 × 12 mm.....	2
150----	PBD1830V-150.....	BRACKET.....		1
151----	PBD1830V-151.....	CHUCK GUARD MICRO SWITCH.....	LXW5-11Q.....	1
152----	GB617286-4.....	HEX NUT (THIN).....	M4.....	4
153----	GB97185-4.....	WASHER.....	4.....	4
154----	PBD1830V-154.....	ARCRYLIC GLASS.....		1
155----	GB7085-4-10.....	SOCKET HD SCREW.....	M4 × 10 mm.....	4


PBD-2140V Assembly Breakdown -2



PBD-2140V Parts List for Breakdown -2

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
201----	PBD1830V-201	HANDLE		1
202----	PBD1830V-202	TIGHTENING NUT QUADRUPLICATE TOOL HOLDER		1
203----	PBD1830V-203	WASHER QUADRUPLICATE TOOL HOLDER		1
204----	PBD1830V-204	THREADED BOLT QUADRUPLICATE TOOL HOLDER		1
205----	PBD1830V-23	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912	M6x25	8
206----	PBD1830V-206	STOP BOLT TOOL HOLDER		1
207----	PBD1830V-207	SPRING	5x 10 x 1	1
208----	PBD1830V-208	TOP SLIDE		1
209----	PBD1830V-24	HEXAGON NUT	M4	1
210----	PBD1830V-25	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912	M4x14	3
211----	PBD1830V-211	ADJUSTING GIB		1
212----	PBD1830V-212	QUADRUPLICATE TOOL HOLDER		1
213----	PBD1830V-26	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912	M5x30	2
214----	PBD2140V-214	DOVETAIL GUIDE TOP SLIDE		1
215----	PBD1830V-215	SWIVEL TOP SLIDE		1
216----	PBD1830V-216	SPINDLE TOP SLIDE		1
217----	PBD1830V-27	DOWEL PIN	3x12	2
218----	PBD1830V-218	BEARING BLOCK SPIN-DLE TOP SLIDE		1
219----	PBD1830V-28	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912	M5x12	2
220----	PBD1830V-220	GRADUATED COLLAR HANDWHEEL TOP SLIDE		1
221----	PBD1830V-29	SET SCREW DIN 915	M6x6	2
222----	PBD1830V-222	PIN		2
223----	PBD1830V-30	SPRING STEEL SHEET		2
224----	PBD1830V-224	GUIDING DISK GRADUATED COLLAR TOP SLIDE		2
225----	PBD1830V-225	LEVER TOP SLIDE		1
226----	PBD1830V-226	GRIP COLLAR		2
227----	PBD1830V-227	FIXING SCREW GRIP COL-LAR		2
228----	PBD1830V-31	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912	M4x8	1
229----	PBD1830V-32	SET SCREW DIN 914	M5x10	1
230----	PBD1830V-230	COLLAR		1
231----	PBD1830V-33	OILER	6mm	6
232----	PBD1830V-34	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912	M4x20	3
233----	PBD2140V-233	ADJUSTING GIB COM-POUND SLIDE		1
234----	PBD1830V-35	TALLOW-DROP SCREW	M3x8	8
235----	PBD1830V-235	HANDLE FRONT STRIPPER		2
236----	PBD1830V-236	FRONT STRIPPER		2
238----	PBD1830V-36	HEXAGON SOCKET SCREW DIN 912	M5x10	3
239----	PBD1830V-239	FASTENING GIB FRONT LATHE SADDLE		1
241----	PBD1830V-241	SPINDLE NUT COMPOUND SLIDE		1
242----	PBD2140V-242	SPINDLE COMPOUND SLIDE		1
243----	PBD1830V-243	LEVER COMPOUND SLIDE		1
244----	PBD1830V-244	GUIDE DISK GRADUATED COLLAR		1
245----	PBD1830V-245	GRADUATED COLLAR COMPOUND SLIDE		1
246----	PBD1830V-37	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912	M6x50	2
247----	PBD2140V-247	BEARING BLOCK SPIN-DLE COMPOUND SLIDE		1
248----	PBD1830V-248	CLAMPING PLATE LATHE SLIDE		1
249----	PBD1830V-38	HEXAGON SOCKET SCREW DIN 912	M8x25	1
250----	PBD1830V-250	FIXING GIB REAR LATHE SLIDE		1
251----	PBD1830V-251	REAR STRIPPER		2
252----	PBD1830V-252	HANDLE REARD STRIPPER		2
254----	PBD2140V-254	COMPOUND SLIDE		1
255----	PBD1830V-255	DOVETAIL GUIDE COM-POUND SLIDE		1


PBD-2140V Assembly Breakdown -3



PBD-2140V Parts List for Breakdown -3

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
301-----	PBD1830V-39.....	SET SCREW DIN 914.....	M8x8.....	1
302-----	PBD1830V-302.....	FIXING NUT HANDWHEEL.....	M8, H=16mm.....	1
303-----	PBD1830V-303.....	HANDWHEEL LATHE SLIDE.....		1
304-----	PBD1830V-40.....	SPRING STEEL SHEET.....		1
305-----	PBD1830V-41.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M5x10.....	2
306-----	PBD1830V-306.....	GRADUATED COLLAR HANDWHEEL LATHE SLIDE.....		1
307-----	PBD1830V-307.....	TRACK BED SHAFT HANDWHEEL LATHE SLIDE.....		1
308-----	PBD1830V-42.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M8x25.....	2
309-----	PBD1830V-43.....	SET SCREW DIN 914.....	M5x8.....	1
310-----	PBD1830V-310.....	APRON.....		1
311-----	PBD1830V-44.....	FEATHER KEY.....	DIN 6885-A3x3x8.....	1
312-----	PBD1830V-312.....	SPLINE.....	Z=14, Module 1.....	1
313-----	PBD1830V-313.....	SHAFT.....		1
314-----	PBD1830V-314.....	GEAR SET 44/21 THEETH.....	Module 1.....	1
315-----	PBD1830V-45.....	SET SCREW DIN 914.....	M4x35.....	1
316-----	PBD1830V-46.....	NUT.....	M4.....	1
317-----	PBD1830V-317.....	LEADSCREW NUT.....		1
318-----	PBD1830V-47.....	ALIGNMENT PIN.....	φ4x10.....	2
319-----	PBD1830V-48.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M4x10.....	2
320-----	PBD1830V-320.....	READJUSTING GIB LEAD-SCREW NUT.....		1
321-----	PBD1830V-49.....	SET SCREW DIN 913.....	M6x8.....	1
322-----	PBD1830V-50.....	SPRING.....	0.6x3.5x12.....	1
323-----	PBD1830V-51.....	STEEL BALL.....	φ4.5.....	1
324-----	PBD1830V-52.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M4x12.....	4
325-----	PBD1830V-53.....	NUT.....	M4.....	4
326-----	PBD1830V-326.....	SHAFT.....		1
327-----	PBD1830V-54.....	DOWEL PIN DIN 1481.....	3x30.....	1
328-----	PBD1830V-328.....	TURNING KNOB ENGAGING LEVER.....		1
329-----	PBD1830V-55.....	SET SCREW DIN 914.....	M5x6.....	1
330-----	PBD1830V-330.....	ENGAGING LEVER.....		1
331-----	PBD1830V-331.....	GRIP HANDWHEEL LATHE SLIDE.....		1


PBD-2140V Assembly Breakdown -4



PBD-2140V Parts List for Breakdown -4

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
401-----	PBD1830V-401.....	LOCKING WAHSER.....		2
402-----	PBD1830V-402.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=75	1
403-----	PBD1830V-403.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=30	1
404-----	PBD1830V-404.....	COLLAR AXLE SHAFT.....		2
405-----	PBD1830V-405.....	AXIE SHAFT.....		2
406-----	PBD1830V-406.....	SLIDING BLOCK.....	M8	2
407-----	PBD1830V-407.....	TOOLTHED WHEEL.....	Z=20	1
408-----	PBD1830V-408.....	TOOLTHED WHEEL.....	Z=80	2
409-----	PBD1830V-56.....	NUT.....	M10	1
410-----	PBD1830V-57.....	DISK.....	10	1
411-----	PBD1830V-411.....	COLLAR, SPREADER.....		1
412-----	PBD1830V-412.....	CHNGE GEAR GIB.....		1
413-----	PBD1830V-58.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M6x35	1
414-----	PBD1830V-414.....	SLIDE BEARING.....		1
415-----	PBD1830V-415.....	LEFT BEARING BLOCK, LEADING SPINDLE.....		1
416-----	PBD1830V-59.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M6x14	4
417-----	PBD1830V-60.....	FEATHER KEY.....	DIN 6885-A3x3x16	1
418-----	PBD2140V-418.....	LEADING SPINDLE.....		1
419-----	PBD2140V-419.....	ENGINE BED.....		1
420-----	PBD1830V-61.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M4x12	5
421-----	PBD2140V-421.....	TOOTHED RACK.....		1
422-----	PBD1830V-422.....	AXIAL DEEP GROOVE BALL BEARING.....	51100	2
423-----	PBD1830V-423.....	RIGHT BEARING BLOCK, LEADING SPINDLE.....		1
424-----	PBD1830V-424.....	FIXING NUT LEADING SPINDLE.....		1
425-----	PBD1830V-62.....	ADJUSTING SCREW SET SCREW DIN 915.....	M8x6	1
426-----	PBD1830V-426.....	PROTECTIVE COVER.....		1
427-----	PBD1830V-63.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M4x10	2
428-----	PBD2140V-428.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=30	1
429-----	PBD1830V-429.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=35	1
430-----	PBD1830V-430.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=40	1
431-----	PBD1830V-431.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=42	1
432-----	PBD1830V-432.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=50	1
433-----	PBD1830V-433.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=52	1
434-----	PBD1830V-434.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=60	1
435-----	PBD2140V-435.....	TOOTHED WHEEL.....	Z=66	1
-----	PBD2140V-440.....	SPLASH GUARD.....	not shown	1
-----	PBD2140V-441.....	CHIP TRAY.....	not shown	1


PBD-2140V Assembly Breakdown -5



PBD-2140V Parts List for Breakdown -5

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
501.....	PBD1830V-501.....	CLAMPIND LEVER TAIL-STOCK.....		1
502.....	PBD1830V-502.....	CLAMPING LEVER TAILSTOCK SLEEVE.....		1
503.....	PBD1830V-503.....	SPLIT TAPER SOCKET TAILSTOCK SLEEVE.....		1
504.....	PBD1830V-504.....	TAILSTOCK SLEEVE.....		1
505.....	PBD2140V-505.....	TAILSTOCK HOUSING.....		1
506.....	PBD1830V-506.....	TAILSTOCK SPINDLE.....		1
507.....	PBD1830V-64.....	FEATHER KEY.....	DIN 6885-A3x3x8.....	1
508.....	PBD1830V-65.....	NUT.....	M6.....	1
509.....	PBD1830V-66.....	SET SCREW DIN 915.....	M6x14.....	1
510.....	PBD1830V-510.....	AXIAL DEEP GROOVE BALL BEARING.....	51100.....	1
511.....	PBD1830V-511.....	BEARING BLOCK TAILSTOCK SPINDLE.....		1
512.....	PBD1830V-512.....	GRADUATED COLLAR TAIL-STOCK.....		1
513.....	PBD1830V-67.....	SPRING STEEL SHEET.....		1
514.....	PBD1830V-514.....	HANDWHEEL TAILSTOCK.....		1
515.....	PBD1830V-515.....	FIXING NUT HANDWHEEL.....	M8 H=16mm.....	1
516.....	PBD1830V-68.....	SET SCREW DIN 914.....	M8x6.....	1
517.....	PBD1830V-517.....	FIXING SCREW GRIP COL-LAR.....		1
518.....	PBD1830V-518.....	GRIP COLLAR.....		1
519.....	PBD1830V-69.....	HEXAGON SOCKET HEAD CAP SCREW DIN 912.....	M5x12.....	5
520.....	PBD1830V-520.....	STOP.....		1
521.....	PBD1830V-70.....	SET SCREW DIN 915.....	M6x12.....	2
522.....	PBD1830V-522.....	TAILSTOCK BOTTOM PART.....		1
523.....	PBD1830V-523.....	SPRING.....	1x12xL.....	1
524.....	PBD1830V-524.....	CLAMPING PLATE.....		1
525.....	PBD1830V-71.....	HEXAGON SCREW DIN 931.....	M10x70.....	1
526.....	PBD1830V-72.....	SET SCREW DIN 915.....	M6x16.....	2
527.....	PBD1830V-73.....	DISK.....	10.....	1
528.....	PBD1830V-528.....	COVER.....		1
529.....	PBD1830V-529.....	ECCENTRIC SHAFT.....		1
530.....	PBD1830V-74.....	SET SCREW DIN 915.....	M5X8.....	1
531.....	PBD1830V-531.....	LOCKING HANDLE.....		1
.....	PBD1830V-156.....	MT3 FIXED CENTRE.....	not shown.....	1
.....	PBD1830V-532.....	MT2 FIXED CENTRE.....	not shown.....	1
.....	PBD1830V-533.....	MT2 LIVE CENTRE.....	not shown.....	1
.....	PBD1830V-157.....	THREE JAW CHUCK 100mm.....	not shown.....	1
.....	PBD1830V-158.....	FOUR JAW CHUCK 100mm.....	not shown.....	1
.....	PBD1830V-159.....	FACE PLATE 170mm.....	not shown.....	1


PBD-2140V Assembly Breakdown -6



PBD-2140V Parts List for Breakdown -6

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
601.....	PBD1830V-601.....	SUPPORT.....		1
602.....	GB7085-5-12.....	SOCKET HD SCREW.....	M5 × 12 mm.....	2
603.....	PBD1830V-603.....	SHAFT.....		1
604.....	GB81985-5-6.....	CROSS RECESSED FLAT HD SCREW.....	M5 × 6 mm.....	2
605.....	PBD1830V-605.....	HEX SLEEVE.....		1
606.....	GB7085-3-8.....	SOCKET HD SCREW.....	M3 × 8 mm.....	1
607.....	PBD1830V-607.....	CHIP SHIELD.....		1
608.....	GB7085-3-6.....	SOCKET HD SCREW.....	M3 × 6 mm.....	2
.....	PBD1830V-609.....	TOOL POST GUARD KIT (#601-608).....		1


PBD-2140V Assembly Breakdown -7



PBD-2140V Parts List for Breakdown -7

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
701.....	PBD1830V-701.....	SCREW.....		5
702.....	PBD1830V-702.....	TIGHTENING SCREW.....		5
703.....	PBD1830V-703.....	SLIDE JAW.....		5
704.....	GB9785-8.....	SPRING WASHER (STD).....	8.....	5
705.....	PBD2140V-705.....	FOLLOW REST.....		1
706.....	GB617086-8.....	HEX NUT.....	M8.....	5
707.....	GB578186-8-20.....	HEX HD SCREW.....	M8 × 20 mm.....	2
708.....	GB97185-8.....	WASHER.....	8.....	2
709.....	PBD2140V-709.....	STEADY REST.....		1
710.....	GB617086-10.....	HEX NUT.....	M10.....	1
711.....	GB97185-10.....	WASHER.....	10.....	1
712.....	PBD1830V-712.....	CLAMPING PLATE.....		1
713.....	GB578186-10-45.....	HEX HD SCREW.....	M10 × 45 mm.....	1
.....	PBD2140V-714.....	STEADY REST KIT (#701-704, 706, 709-713).....		1
.....	PBD2140V-715.....	FOLLOW REST KIT (#701-708).....		1


PBD-2140V Assembly Breakdown -8



PBD-2140V Parts List for Breakdown -8

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
801.....	PBD2140V-801.....	LEFT STAND.....		1
802.....	PBD2140V-802.....	CONNECTING PLATE.....		1
803.....	GB617086-8.....	HEX NUT.....	M8.....	10
804.....	GB7085-8-16.....	SOCKET HD SCREW.....	M8 x 16 mm.....	10
805.....	GB97185-8.....	WASHER.....	8.....	10
806.....	PBD2140V-806.....	RIGHT STAND.....		1
.....	PBD2140V-807.....	STAND KIT (#801-806).....		1

PBD-2140V Assembly Breakdown -9




PBD-2140V Parts List for Breakdown -9

Index No.	Part No.	Description	Size	Qty.
901.....	PBD1830V-901.....	NOZZLE.....		1
902.....	PBD1830V-902.....	OUTLET PIPE.....		1
903.....	PBD1830V-903.....	RETURNING PIPE.....		1
904.....	PBD1830V-904.....	WATER TANK.....		1
905.....	PBD1830V-905.....	ELECTRICAL BOX.....		1
906.....	PBD1830V-906.....	ELECTRICAL BOX COVER.....		1
907.....	GB7085-5-30.....	SOCKET HD SCREW.....	M5 x 30 mm.....	4
908.....	PBD1830V-908.....	COOLANT PUMP.....		1
909.....	GB7085-5-12.....	SOCKET HD SCREW.....	M5 x 12 mm.....	4
910.....	PBD1830V-910.....	SWITCH.....	KJD17B.....	1
911.....	GB97185-5.....	WASHER.....	5.....	4
912.....	PBD1830V-912.....	HOSE CLIP.....		1
.....	59500112.....	COOLANT PUMP KIT (#901-912).....		1

16.0 Wiring Diagrams

PBD-2140V1~230V, PE, 50Hz



PBD-2140V Electrical Parts List

Designation	Model	Quantity	Note
Electromagnetic switch	KJD17GF	1	PBD1830V-E1
Reverse Switch F/R	ZH-A	1	PBD1830V-E2
EMC Filter	NF213A6/02 250VAC 6A	1	PBD1830V-E3
Emergency stop	ZB2-BE102C	1	PBD1830V-E4
Circuit board	JYMC-220A-I 230VAC 6.0ADC	1	PBD1830V-E5
Potentiometer	WX14-12 4K7	1	PBD1830V-E6
Speed display and sensor	JD011 5V	1	PBD1830V-E7
DC Motor	83ZYT005A	1	PBD1830V-103
FU1 , FU2	6A	2	PBD1830V-E9
Gear Guard Micro Switch	QKS8	1	PBD1830V-E10
Chuck Guard Micro Switch	LXW5-11Q1	1	PBD1830V-151

DE Bedienungsanleitung (Übersetzung der Originalbedienungsanleitung)

1.0 Informationen zur vorliegenden Anleitung

Das vorliegende Handbuch wird von PROMAC bereitgestellt und enthält die Anweisungen für den sicheren Betrieb der Metalldrehbank Modell PBD-2140V von PROMAC sowie für die an diesem Produkt auszuführenden Wartungsvorgänge. Die Anleitung enthält Anweisungen zu Montage, Sicherheitsmaßnahmen, allgemeinen Bedienschritten und Wartungsvorgängen sowie die Teilelisten. Die Maschine wurde so ausgelegt und konstruiert, dass sie bei Beachtung der in diesem Dokument aufgeführten Anweisungen eine lange Lebensdauer bei beständiger Betriebsqualität aufweist. Bewahren Sie diese Anleitung für die weitere Verwendung gut auf. Wenn die Maschine den Besitzer wechselt, muss diese Anleitung beiliegen.

2.0 Inhaltsverzeichnis

Abschnitt	Seite
1.0 Informationen zur vorliegenden Anleitung	34
2.0 Inhaltsverzeichnis	35
3.0 Wichtige Sicherheitshinweise	36~37
3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbeschränkungen	37
3.2 Restrisiken	37
4.0 Technische Daten	37~39
5.0 Beschreibung der Maschine	40
6.0 Einrichtung und Montage	41
6.1 Auspacken und Reinigen	41
6.2 Lieferumfang	41
6.3 Montage	41
6.4 Anfängliche Schmierung	41
6.5 Aufstellung	41
7.0 Elektrische Anschlüsse	41~42
7.1 Anweisungen zur Erdung	41
7.2 Verlängerungskabel	42
8.0 Einstellungen	42~44
8.1 Spindeldrehzahlbereichswahl	42
8.2 Einrichten der Zahnradkombination	42
8.3 Kegeldrehen mit Reitstock	43
8.4 Kegeldrehen mit Oberschlitten	43
8.5 Dreibacken-Universalspannfutter	43
8.6 Spannfutter mit vier einzeln verstellbaren Backen	43
8.7 Umlaufende Spitze	44
8.8 Lünette und mitlaufende Lünette	44
9.0 Bedienelemente	45
10.0 Bedienung der Maschine	41~47
10.1 Bearbeitung ausführen	45
10.2 Aufspannen	45
10.3 Einrichten der Bearbeitungswerkzeuge	46
10.4 Empfohlene Spindeldrehzahlen	46
10.5 Manuelles Drehen	46
10.6 Drehen mit automatischem Vorschub	46
10.7 Gewindeschneiden	47
10.8 Bohren	47
11.0 Wartung seitens des Anwenders	47
11.1 Schmierung	47
12.0 Störungsbeseitigung	48
13.0 Umweltschutz	48
14.0 Verfügbares Zubehör	48
15.0 Ersatzteile	49~58
16.0 Schaltplan	59~60

3.0 WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ALLE ANWEISUNGEN UND ANLEITUNGEN VOR DER VERWENDUNG DIESER DREHMASCHINE DURCHLESEN.



- Zur Minimierung von Verletzungsgefahren:

1. Vor Montage und Inbetriebnahme dieser Maschine muss das Benutzerhandbuch vollständig durchgelesen und verstanden werden.
2. Die Warnhinweise an der Maschine und in der vorliegenden Anleitung müssen durchgelesen und verstanden werden.
3. Warnschilder, die unleserlich geworden oder abgefallen sind, müssen ersetzt werden.
4. Diese Maschine wurde für die Anwendung durch entsprechend geschultes und erfahrenes Personal konzipiert. Jemand, der mit dem korrekten Gebrauch und der sicheren Bedienung einer Metaldrehbank nicht vertraut ist, darf sie erst bedienen, wenn er eine geeignete Schulung erhalten und die erforderlichen Kenntnisse erworben hat.
5. Diese Maschine ist ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch gedacht. Bei einem Einsatz für irgendeinen anderen Zweck lehnt JET jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab und hält sich schadlos von etwaigen Verletzungen, die aus einem solchen Missbrauch entstehen können.
6. Beim Arbeiten mit dieser Maschine stets eine Schutzbrille oder einen Gesichtsschutz mit entsprechender Zulassung tragen. (Brillen für den täglichen Gebrauch haben lediglich schlagfeste Gläser, sie gelten *nicht* als Schutzbrille.)
7. Bevor mit dieser Maschine gearbeitet wird, Krawatten, Ringe, Armbanduhren und anderen Schmuck ablegen und die Ärmel bis über die Ellbogen aufrollen. Es darf keine locker sitzende Kleidung getragen werden und lange Haare sind zusammenzubinden. Schuhwerk mit rutschfesten Sohlen oder Anti-Rutsch-Matten für den Boden werden empfohlen. **Keine Handschuhe** tragen.
8. Bei lang andauernder Arbeit mit dem Gerät einen Gehörschutz (Ohrenstöpsel oder Kapselgehörschutz) tragen.
9. Staub, der beim Sägen entsteht, kann chemische Stoffe enthalten, die anerkanntermaßen als krebserregend gelten, Geburtsfehler verursachen oder die Fortpflanzungsfähigkeit anderweitig beeinträchtigen. Hier einige Beispiele für solche chemischen Stoffe:
 - Blei in Bleianstrich.
 - Kristallines Siliziumdioxid aus Ziegelsteinen, Zement und andere für den Bau verwendeten Erzeugnissen.
 - Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Bauholz.Das Expositionsrisiko richtet sich danach, wie häufig man diese Art von Arbeiten ausführt. Um die Gefährdung durch solche chemischen Stoffe so weit wie möglich zu reduzieren, an ausreichend belüfteten Orten und mit zugelassener Schutzausrüstung wie Gesichtsschutz oder Staubmaske arbeiten, die speziell dafür ausgelegt ist, auch mikroskopisch feine Partikel zurückzuhalten.
10. Die Bedienung dieser Maschine unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten ist untersagt.
11. Vor dem Anschließen der Maschine ans Stromnetz sicherstellen, dass der Schalter ausgeschaltet ist (Stellung **OFF** (AUS)). Vor dem Trennen von der Stromversorgung alle Bedienelemente ausschalten bzw. deaktivieren.
12. Auf korrekte Erdung der Maschine achten. Die Maschine darf nur mit einer korrekt geerdeten Steckdose verbunden werden. Siehe die Anweisungen zur Erdung.
13. Die Maschine vor Ausführung aller erforderlichen Einstellungen oder Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen.
14. Einstellwerkzeuge jeglicher Art entfernen. Der Bediener sollte es sich zur Gewohnheit machen, vor dem Einschalten der Maschine sicherzustellen, dass Einstellwerkzeuge jeglicher Art entfernt wurden.
15. Schutzabdeckungen müssen beim Betrieb des Geräts an Ort und Stelle verbleiben. Werden sie zu Wartungszwecken entfernt, ist extreme Vorsicht geboten; die Schutzabdeckungen unmittelbar nach Abschluss der Wartung wieder anbringen.
16. Die Maschine auf beschädigte Teile untersuchen. Vor dem weiteren Gebrauch der Maschine beschädigte Schutzabdeckungen oder andere beschädigte Teile sorgfältig untersuchen und prüfen, ob sie noch einwandfrei funktionieren und ihre Funktion sicher ausüben. Die Maschine auf mangelhaft ausgerichtete oder schwergängige bewegliche Teile, auf Bruch von Teilen, fehlerhafte Montage und weitere Faktoren untersuchen, die den Betrieb beeinträchtigen könnten. Schutzabdeckungen und andere Teile, die beschädigt sind, sollten sachgemäß repariert oder ausgewechselt werden.
17. Im Bereich rund um das Gerät ausreichend Platz für Wartungsarbeiten lassen und für blendfreie Beleuchtung von oben sorgen.
18. Den Boden rund um das Gerät sauber und frei von Ausschussmaterial, Öl oder Schmierfett halten.
19. Besucher müssen vom Arbeitsbereich ferngehalten werden. **Insbesondere Kinder unbedingt fernhalten.**
20. Die Werkstatt muss kindersicher gestaltet werden, d.h. es müssen Vorhängeschlösser und Hauptschalter verwendet werden und der Startschalterschlüssel muss abgezogen werden.
21. Der Arbeit ist uneingeschränkte Aufmerksamkeit zu widmen. Umherschauen, Gespräche mit Mitarbeitern und "Unfug" sind leichtsinnig und können ernste Verletzungen zur Folge haben.
22. Stets auf eine ergonomische Körperhaltung achten. Stets für sicheren Stand sorgen, so dass man nicht stürzt oder ins Wanken gerät und an das Spannfutter oder andere bewegliche Teile kommt. Beim Bedienen der Maschine muss ausgeschlossen sein, dass der Bediener sich recken muss. Keine übermäßige Kraft aufwenden.
23. Stets das geeignete Werkzeug verwenden und mit angemessener Drehzahl und Vorschubgeschwindigkeit arbeiten. Werkzeug oder Zusatzeinrichtungen nicht mit Gewalt montieren oder für Arbeiten verwenden, für die sie nicht ausgelegt sind. Mit dem richtigen Werkzeug lassen sich Arbeiten besser und sicherer ausführen.
24. Die Maschine ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen gedacht. Zur Verringerung des Risikos von elektrischen Schlägen nicht außerhalb von geschlossenen Räumen (keine Anwendung im Freien) oder auf nassen oder feuchten Flächen einsetzen.
25. Die Maschine darf nicht mit feuchten oder nassen Händen bedient werden.
26. Das empfohlene Zubehör verwenden; ungeeignetes Zubehör kann zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen.
27. Werkzeuge sind sorgfältig zu pflegen. Werkzeuge scharf und sauber halten, damit sie stets optimale Leistung erbringen. Bei Schmierung und Teilewechsel den Anweisungen Folge leisten.
28. Die Maschine vor dem Reinigen ausschalten und von der Stromversorgung trennen. Späne und sonstige Fremdkörper mit einer Bürste oder mit Druckluft – auf keinen Fall mit bloßen Händen – entfernen.
29. Stellen Sie sich nicht auf die Maschine. Schwere Verletzungen können auftreten, sollte die Maschine umstürzen.
30. Die Maschine niemals unbeaufsichtigt laufen lassen. Die Stromversorgung ausschalten und die Maschine nicht eher verlassen, als bis sie zum Stillstand gekommen ist.
31. Bevor die Maschine gestartet wird, lose Gegenstände und unnötige Werkstücke aus dem Arbeitsbereich entfernen.
32. Den Netzstecker ziehen, wenn die Maschine außer Betrieb genommen wird.
33. Sicherstellen, dass das Werkstück sicher eingespannt ist.

Der Bediener muss sich mit den wie folgt gekennzeichneten Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung vertraut machen:



WARNUNG: Bei Missachtung so gekennzeichnete Sicherheitsvorschriften besteht die Gefahr ernstester Verletzungen, u.U. mit tödlichem Ausgang.



VORSICHT: Bei Missachtung so gekennzeichnete Sicherheitsvorschriften besteht die Gefahr von kleineren Verletzungen und/oder möglichen Maschinenschäden.

DIESE ANLEITUNG AUFBEWAHREN



WARNUNG:

Diese Symbole weisen darauf hin, dass bei der Verwendung dieser Maschine stets die korrekten Sicherheitsverfahren durchzuführen und alle Sicherheitsvorschriften zu beachten sind.



Vor Montage und Inbetriebnahme der Maschine muss die Bedienungsanleitung vollständig durchgelesen und verstanden werden.



Werkstück-Stangenmaterial, das über das hintere Ende des Spindelstocks herausragt, muss über die gesamte Länge zum Schutz abgedeckt werden. Große Verletzungsgefahr



Stets zulässige und geeignete Arbeitskleidung tragen. Schutzbrillen tragen. Gehörschutz tragen.



Die Bedienung dieser Maschine unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten ist untersagt.



Stets zulässige und geeignete Arbeitskleidung tragen. Sicherheitsschuhe tragen. Krawatten, Ringe, Armbanduhr ablegen. Ärmel bis über die Ellbogen aufrollen. Es darf keine locker sitzende Kleidung getragen werden und lange Haare sind zusammenzubinden.



Beim Arbeiten mit dieser Maschine keine Handschuhe tragen.



Die Maschine vor Ausführung aller erforderlichen Einstellungen oder Wartungsarbeiten vom Stromnetz trennen.



Anschluss- und Reparaturarbeiten an der Elektrik dürfen ausschließlich von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.



Greifen Sie niemals in die Maschine hinein, während sich diese in Betrieb befindet oder nachläuft.

3.1 Bestimmungsgemäße Verwendung und Einsatzbeschränkungen

Die Maschine wurde ausschließlich für das Drehen und Bohren von spanend bearbeitbaren Metall- und Kunststoffwerkstoffen konstruiert.

Das Werkstück muss so beschaffen sein, dass es sicher geladen, abgestützt und geführt werden kann.

Die Maschine ist ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen gedacht. Die Schutzklasse der elektrischen Einrichtungen entspricht IP54.

Damit die Maschine nicht umkippt, muss sie mit zwei Ankerschrauben am Boden verschraubt werden.

Sollte sie für andere Zwecke eingesetzt werden, lehnt PROMAC jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung ab und hält sich schadlos von etwaigen Verletzungen, die aus einem solchen Missbrauch entstehen können.



WARNUNG:

Die Maschine ist nicht für die Bearbeitung von Magnesium geeignet - große Brandgefahr!

Die Finger auf keinen Fall in eine Position bringen, in der sie sich drehende Teile oder Späne berühren können.

Vor dem Starten der Maschine sicherstellen, dass das Werkstück sicher und fest aufgespannt ist.

Den Spannweg und die Spannkapazität des Spannfutters nicht überschreiten.

Werkstücke, deren Länge das 3-fache des Einspanndurchmessers beträgt, müssen mit dem Reitstock oder einer Lünette abgestützt werden.

Kleine Spannfutterdurchmesser bei großen Drehdurchmessern vermeiden. Kurze Aufspannlängen und kleine Spannkontaktflächen vermeiden.

Die maximale Drehzahl der Werkstückaufspannvorrichtung nicht überschreiten.

Stets das geeignete Werkzeug verwenden und mit angemessener Drehzahl und Vorschubgeschwindigkeit arbeiten. Werkzeug oder Zusatzeinrichtungen nicht mit Gewalt montieren oder für Arbeiten verwenden, für die sie nicht ausgelegt sind. Mit dem richtigen Werkzeug lassen sich Arbeiten besser und sicherer ausführen.

Das empfohlene Zubehör verwenden; ungeeignetes Zubehör kann zu gefährlichen Situationen und Unfällen führen.

Werkzeuge sind sorgfältig zu pflegen. Zerspanungswerkzeuge scharf und sauber halten, damit sie stets optimale Leistung erbringen.

Bei Schmierung und Teilewechsel den Anweisungen Folge leisten.

Auf keinen Fall versuchen, während des Betriebs der Maschine Werkzeuge einzustellen oder auszubauen.

Sich drehende Spannfutter oder Werkstücke auf keinen Fall mit den Händen festhalten.

Beim Bearbeiten von nicht ausgewuchteten Werkstücken sowie für Gewindeschneid- und Gewindebohrvorgänge eine niedrige Spindeldrehzahl wählen.

Werkstück-Stangenmaterial, das über das hintere Ende des Spindelstocks herausragt, muss über die gesamte Länge zum Schutz abgedeckt werden. Große Verletzungsgefahr!

Für lange Werkstücke ist möglicherweise eine Abstützung mittels der Lünette erforderlich. Lange und dünne Werkstücke können sich bei schneller Drehung verbiegen.

Den Reitstock bzw. die Reitstockpinole auf keinen Fall bei laufender Maschine bewegen.

Bearbeitungsspäne mithilfe eines geeigneten Spänehakens entfernen - nur im Stillstand der Maschine!

Messungen und Einstellungen dürfen nur im Stillstand der Maschine ausgeführt werden.

Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur ausgeführt werden, nachdem die Maschine durch Ziehen des Netzsteckers gegen versehentliches Einschalten gesichert wurde.

Bevor die Maschine gestartet wird, lose Gegenstände und unnötige Werkstücke aus dem Arbeitsbereich entfernen.

Das Werkstück von Hand drehen, bevor die Stromzufuhr eingeschaltet wird. Wenn mit der Bearbeitung eines neuen Werkstücks begonnen wird, die niedrigste Drehzahl verwenden.

Vor Beginn des Transports alle Transportsicherungen arretieren.

3.2 Restrisiken

Selbst bei Beachtung aller Vorschriften können beim Betrieb der Maschine einige Restrisiken bestehen.

Vom sich drehenden Werkstück und Spannfutter geht eine Verletzungsgefahr aus.

Fortgeschleuderte Werkstücke und bei der Bearbeitung entstehende Späne können zu Verletzungen führen.

Es können Gesundheitsrisiken durch Späne und Lärm bestehen. Persönliche Schutzausrüstung wie z.B. Schutzbrille und Gehörschutz tragen.

Bei Verwendung eines ungeeigneten Netzanschlusses und eines beschädigten Netzkabels kann es zu Verletzungen aufgrund eines Stromschlags kommen.

Beim Öffnen des Schaltschranks liegt die Versorgungsspannung noch an. Daher ist beim Zugang besondere Vorsicht geboten.

4.0 Technische Daten

Modellnummer.....PBD-2140V
Bestellnummer.....PBD-2140V

Motoren und Elektrik:

Motortyp..... Gleichstrommotor, regelbare Drehzahl
Motorleistung.....0,6 kW
Stromversorgung..... 1 - 230 V, PE, 50 Hz
Schutzklasse.....IP54
Für Volllast verzeichnete Stromstärke.....2,2 A

Leistungswerte:

Spitzenhöhe.....105 mm
Drehdurchmesser über Bett.....210 mm
Umlaufdurchmesser.....135 mm
Spitzenweite.....400 mm

Spindel:

Spindelkegelanbringung..... zylindrische Aufnahme (Ø100 mm, Ø72 mm, Ø84x3xØ9)
Spindelbohrung.....21 mm
Spindelkegel..... MT3
Spindeldrehzahlstufen..... variabel
Spindeldrehzahlbereiche/-stufen..... 50~1250 und 100~2500 /min

Reitstock:

Verfahrweg Reitstockpinole.....50 mm
Reitstockkegel..... MT2

Werkzeugschlitten:

Querschlittenverfahrweg.....100 mm
Oberschlittenverfahrweg.....75 mm
Max. Werkzeuggröße..... 10 x 10 mm
Steigung der Gewindespindel.....2 mm
Längsvorschub..... (2x) 0,11 und 0,2 mm/U
Metrische Gewinde..... (14x) 0,25~3 mm/U
Zollgewinde..... (12x) 8 ~ 44 TPI

Werkstoffe:

Maschinenbett..... aus Gusseisen, induktionsgehärtet und präzisionsgeschliffen
Spindelstock, Reitstock, Schlitten.....Gusseisen
Spindellager.....Kegelrollenlager, Qualitätsklasse P5

Schalldruckpegel im Leerlauf 1..... 73,4 dB (LpA)
Geräuschpegel bei der Bearbeitung 1..... 78,3 dB (LpA)

¹ Schalldruckpegel gemessen in 1 m Abstand und 1,6 m über dem Boden. Bei den angegebenen Werten handelt es sich um Emissionspegel, die nicht notwendigerweise als sichere Betriebspegel zu betrachten sind. Die Arbeitsbedingungen fallen je nach Arbeitsplatz unterschiedlich aus. Diese Informationen dienen daher lediglich dazu, dem Anwender eine bessere Vorstellung zum Einschätzen der Gefahren und Risiken zu vermitteln.

Abmessungen und Gewichtsangaben:

Gesamtabmessungen im montierten Zustand (B x T x H).....900 x 460 x 500 mm
Transportabmessungen (B x T x H).....920 x 480 x 520 mm
Nettogewicht (ca.)..... 75 kg
Transportgewicht (ca.)..... 85 kg

L = Länge; W = Breite; H= Höhe; D= Tiefe

Die technischen Daten in diesem Handbuch waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell. Aufgrund unserer Politik fortwährender Verbesserung behält sich JET das Recht vor, technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung sowie ohne jegliche damit einhergehende Verpflichtung zu ändern.

4.1 Spindelkegelanbringung:




Abb. 4-1: Spindelkegelanbringung

4.2 Schema der Ankerschraubenbohrungen:




Abb. 4-2: Schema der Drehmaschinenbett-Ankerschraubenbohrungen



WARNUNG:

Damit die Maschine nicht umkippt, muss sie mit zwei Ankerschrauben (nicht mitgeliefert) am Boden verschraubt werden.

5.0 Beschreibung der Maschine




Abb. 5-1: Beschreibung der Maschine

A	Umschaltzahnrad-Segment
B	Riemenscheibenabdeckung
C	Spindelstock
D	Spannfutter und Spannfutterschutzabdeckung
E	Werkzeughalter und Werkzeughalter-Schutzabdeckung
F	Oberer Schlitten
G	Schlittenverriegelung
H	Reitstock
I	Spritzschutz
J	Maschinenbett
K	Leitspindel
L	Späneauffangwanne
M	Schlussskasten




Abb. 5-2: Beschreibung der Maschine

N	Spindel EIN/AUS
O	Spindel vorwärts/rückwärts
P	Drehzahlregelknopf
Q	Not-Aus
R	Spindeldrehzahlanzeige
S	Schlussskasten-Handrad
T	Querschlitten-Handrad
U	Oberschlitten-Handrad
V	Mutterschlusshobel
W	Oberschlitten-Kegeleinstellung




Abb. 5-3 Beschreibung der Maschine

6.0 Einrichtung und Montage



WARNUNG:

Vor Montage und Inbetriebnahme muss der Inhalt dieses Handbuchs vollständig durchgelesen und verstanden werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen.

6.1 Auspacken und Reinigen

Alle Teile aus dem Verstandkarton entfernen und mit der in dieser Anleitung enthaltenen Liste vergleichen. Schäden oder fehlende Teile dem Zulieferer melden. Die Kiste und das Verpackungsmaterial erst entsorgen, wenn die Säulenbohrmaschine vollständig montiert ist und ordnungsgemäß funktioniert.

Alle mit Rostschutzmitteln versehenen Oberflächen mit Waschpetroleum oder einem milden Lösungsmittel von dieser Rostschutzschicht säubern. Kein Benzin, Farbverdünner oder Lackverdünner verwenden, da es andernfalls zu Beschädigungen an Kunststoffteilen und lackierten Flächen kommt.

6.2 Lieferumfang

- 1 Maschine
- 1 Schrankgestell
- 1 Kühlmittelsystem
- 1 Maschinenleuchte
- 1 100 mm 3-Backen-Spannfutter
- 1 100 mm Spannfutter mit 4 separat einstellbaren Backen
- 1 Spritzschutzabdeckung
- 1 4-Wege-Werkzeughalter
- 1 Werkzeughalterschuttabdeckung
- 1 Wechsellädersatz
- 1 MT3 Feststehende Spitze
- 1 MT2 Feststehende Spitze
- 1 Lünette(Optional)
- 1 Mitlaufende Lünette(Optional)
- 1 Betriebswerkzeug in Werkzeugkasten
- 1 Ölkanne
- 1 Bedienungsanleitung und Teileliste
(siehe Ende des Dokuments für detaillierten Inhalt)

6.3 Montage

Die Maschine wird komplett montiert geliefert. Den Antriebsriemen (Keilriemen) auflegen. Kontrollieren, ob alle Befestigungselemente sicher und fest angebracht sind.

6.4 Anfängliche Schmierung

Die Maschine muss an allen Schmierstellen geschmiert werden, bevor sie in Betrieb genommen wird (siehe Abschnitt 11.1 Schmierung).

6.5 Aufstellung

Die Drehmaschine vom Boden der Transportkiste losschrauben. Zum Abheben der Maschine von der Palette hochbeanspruchbare faserverstärkte Traggurte verwenden.



Warnung:

Die Maschine ist sehr schwer (85 kg)!

Prüfen, ob die Hebevorrichtungen ein ausreichendes Tragvermögen aufweisen und in einwandfreiem Zustand sind. Niemals den Bereich unter schwebenden Lasten betreten. Damit die Maschine nicht umkippt, muss sie mit zwei Ankerschrauben (nicht mitgeliefert) am Boden verschraubt werden. Damit das Bett sich nicht verzieht, sicherstellen, dass die Einrichtfläche absolut eben und flach ist. Ankerschrauben und Unterlegscheiben lösen. Schrauben anziehen, wenn erforderlich. Damit bei den Bearbeitungen mit der Maschine eine hohe Genauigkeit erzielt werden kann, muss sie exakt nivelliert werden.

7.0 Elektrische Anschlüsse



WARNUNG:

Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von einem qualifizierten Elektriker gemäß allen am Einsatzort geltenden Vorschriften und Verordnungen durchgeführt werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen.

Die Metaldrehbank PBD-2140V ist für eine Dreiphasen-Stromversorgung mit 400 V, PE, 50 Hz bemessen. Die Maschinen werden mit einem Stecker geliefert, der für die Verwendung einer geerdeten Steckdose ausgelegt ist.

Der Netzanschluss und alle Verlängerungs-/Anschlusskabel und -stecker müssen den Anforderungen auf dem Kennschild der Maschine entsprechen.

Der Netzanschluss muss über eine träge Sicherung (16 A) verfügen. Nur Netzkabel mit der Kennung H07RN-F mit Leitern mit einem Querschnitt von mindestens 1,5 mm² verwenden. Das Netzkabel darf nicht länger als 18 Meter sein. Netzkabel und Netzstecker müssen frei von Fehlern und Beschädigungen sein.

Anschlüsse und Reparaturen der elektrischen Ausrüstung dürfen ausschließlich von qualifizierten Elektrikern durchgeführt werden. Diese Maschine verfügt über ein Netzkabel von 1,8 m Länge, das mit einem Netzstecker versehen ist.

Vor dem Anschluss an die Stromversorgung muss der Netzschalter ausgeschaltet (in der Stellung OFF) sein.

7.1 Anweisungen zur Erdung

Diese Maschine muss geerdet werden. Im Falle von Funktionsstörungen oder Ausfällen sorgt die korrekte Erdung für die Ableitung des Fehlerstroms über den Weg des geringsten Widerstands, um so das Stromschlagrisiko zu verringern. Diese Maschine ist mit einem Stromkabel mit Schutzleiter und einem Schutzkontakt am Stecker ausgestattet. Der Stecker muss in eine passende Steckdose gesteckt werden, welche in Übereinstimmung mit den örtlich geltenden Gesetzen und Bestimmungen montiert und geerdet ist.



WARNUNG:

Bei falschem Anschluss des Schutzleiters besteht Stromschlaggefahr. Sollten Zweifel bezüglich der korrekten Erdung der Steckdose bestehen, ist Rücksprache mit einem qualifizierten Elektriker oder dem Wartungspersonal zu halten. Keine Änderungen am Netzstecker der Maschine vornehmen.

Beschädigte Netzkabel sofort reparieren oder ersetzen.

8.3 Kegeldrehen mit Reitstock

Das Werkstück mit zwischen den Spitzen angebrachtem Mitnehmer montieren. Der Mitnehmer wird über die Planscheibe angetrieben.

Die Reitstockspitze mit Fett schmieren, damit die Spitze nicht überhitzt.




Abb. 8-3: Kegeldrehen zwischen Spitzen

Für das Kegeldrehen den Reitstock verstellen. Die Klemmschrauben (Z, Abb. 8-3) lösen und den Einstellvorgang mithilfe der Schrauben (Y) vornehmen.

Nach dem Kegeldrehen muss der Reitstock wieder in seine ursprüngliche Position gebracht werden. Eine Probewerkstück drehen und die Einstellung korrigieren, bis ein perfekter Zylinder gedreht wird.

8.4 Kegeldrehen mit Oberschlitten

Das Kegeldrehen kann auch durch entsprechende Einstellung des Oberschlittens ausgeführt werden.

Die Innensechskantschrauben mit einem 4-mm-Innensechskantschlüssel lösen (X, Abb. 8-4) und den Oberschlitten entsprechend der Teilstrichskala drehen.




Abb. 8-4: Kegeldrehen mit Oberschlitten

8.5 Dreibacken-Universalspannfutter

Mit diesem Universalspannfutter kann zylindrisches, dreieck- und sechskantförmiges Stangenmaterial aufgespannt werden.




Abb. 8-5: Dreibacken-Universalspannfutter

Zum Aufspannen von Stangenmaterial mit großem Durchmesser dient ein Außenspannbacken-Satz.

Die Spannbacken müssen in der korrekten Reihenfolge in das Futter eingesetzt werden.

Zum Schmieren der Spannbacken Molykote Paste G (oder ein gleichwertiges geeignetes Schmierfett) verwenden.

8.6 Spannfutter mit vier einzeln verstellbaren Backen (optional)

Dieses Futter verfügt über vier einzeln und somit unabhängig voneinander einstellbare Spannbacken (Abb 8-6).

Damit können Vierkant - und asymmetrische Werkstücke aufgespannt werden und es wird ein konzentrisches Einrichten von zylindrischen Teilen ermöglicht.



Abb. 8-6: Spannfutter mit vier einzeln verstellbaren Backen

8.7 Umlaufende Spitze (Option)

Die umlaufende Spitze (Abb. 8-7) ist unter Verwendung von Kugellagern montiert.

Ihr Einsatz wird bei Drehzahlen über 500 min^{-1} empfohlen.




Abb. 8-7: Umlaufende Spitze

Zum Ausstoßen der umlaufenden Spitze muss die Reitstockpinole ganz zurückbewegt werden.




Abb. 8-9: Mitlaufende Lünette

Die Finger (2) fest, aber nicht auf zu starken Druck einstellen.

Die Finger schmieren, damit sie sich nicht vorzeitig abnutzen.

8.8 Lünette und mitlaufende Lünette (Option)

Diese Lünetten (Setzstöcke) unterschiedlichen Typs verhindern, dass sich lange und dünne Werkstücke unter dem vom Werkzeug ausgeübten Druck verbiegen.

Die Lünette (Abb. 8-8) dient als Abstützung für längerer Wellen und stellt einen sicheren und ratterfreien Betrieb sicher.




Abb. 8-8: Lünette

Die mitlaufende Lünette (Abb. 8-9) ist am Hauptschlitten installiert und folgt der Werkzeugbewegung.

9.0 Bedienelemente

Siehe Abb. 9-1:

- NSpindel EIN/AUS
- OSpindel vorwärts/rückwärts
- P Drehzahlregelknopf
- Q Not-Aus
- R Spindeldrehzahlanzeige




Abb. 9-1: Bedienelemente

10.0 Bedienung der Maschine

10.1 Bearbeitungsbetrieb ausführen

Vor dem Starten des Maschinenbetriebs prüfen, ob das Werkstück korrekt aufgespannt ist.

Vor dem Starten des Maschinenbetriebs muss die Spannfutterabdeckung geschlossen werden.

Die Laufrichtung wählen - vorwärts oder rückwärts (O, Abb. 9-1).

Die Maschine kann mit dem grünen Einschalter (ON) (N) gestartet werden.

Bei Betätigung des roten Ausschalters (OFF) wird der Maschinenbetrieb gestoppt.

Die Drehzahl kann mit dem Drehzahlregelknopf (P) eingestellt werden.

Die Spindeldrehzahl wird auf der Anzeige (R) angezeigt.

Bei Betätigung des Not-Aus-Tasters (O) werden alle Maschinenfunktionen sofort gestoppt.

Den Not-Aus-Taster im Uhrzeigersinn drehen, um ihn rückzustellen.

Die Maschine vom Stromnetz abklemmen, wenn sie nicht benutzt wird!

10.2 Aufspannen

Die maximale Drehzahl der Werkstückaufspannvorrichtung nicht überschreiten.

Spannbacken-Zähne und -Zahnkränze müssen stets voll im Eingriff sein. Anderenfalls können die Spannfutterbacken brechen und infolge der Rotationskraft weggeschleudert werden (Abb. 10-1).




Abb. 10-1: Backen schlecht im Eingriff

Darauf achten, dass lange Werkstück abgestützt werden. Die freitragende Länge darf nicht zu groß sein. Solche Werkstücke können sich verbiegen (Abb. 10-2) oder weggeschleudert werden (Abb. 10-3). Zum Abstützen den Reitstock oder die Lünette verwenden.




Abb. 10-2: Werkstück zu lang




Abb. 10-3: Werkstück zu lang

Zu kurzen Klemmkontakt (A, Abb. 10-4) oder Einspannen schmaler Umfangsbereiche vermeiden (B). Das Werkstück mit der Stirnfläche korrekt aufspannen, damit eine bessere Abstützung sichergestellt ist.




Abb. 10-4: Schlechte Aufspannung

10.3 Einrichten der Bearbeitungswerkzeuge

Der Schnittwinkel ist korrekt, wenn die Schneide in einer Linie mit der Mittelachse des Werkstücks ausgerichtet ist. Die äußerste Spitze der Reitstockspitze als Ausrichthilfe benutzen. Beilagscheiben unter das Werkzeug legen, um die korrekte Spitzenhöhe zu erhalten (Abb. 10-5).




Abb. 10-5: Einrichten der Bearbeitungswerkzeuge

Zum Sichern des Bearbeitungswerkzeugs mindestens zwei Befestigungsschrauben verwenden.

Die Auskraglänge des Werkzeugs darf nicht zu groß sein.

10.4 Empfohlene Spindeldrehzahlen

ACHTUNG:

Allgemein gilt folgendes: Je kleiner der Bearbeitungsdurchmesser, desto höher die erforderliche Drehzahl. Bei weichen Materialien muss die Drehzahl höher sein als bei harten Metallen.

Metall wird üblicherweise mit niedrigen Drehzahlen bearbeitet und bei der Bearbeitung wird Schneidöl zugeführt.

Empfohlene Drehzahlen für die bearbeitung eines 10-mm-Durchmessers mit HSS-Werkzeugen (Schnellarbeitsstahl):

Kunststoff:		2.500 min ⁻¹
Aluminium:		2.500 min ⁻¹
Messing:		1.000 min ⁻¹
Gusseisen:		1.000 min ⁻¹
Weichstahl:		800 min ⁻¹
Unlegierter Hartstahl:		600 min ⁻¹
Rostfreier Stahl:		300 min ⁻¹

Bei Hartmetallwerkzeugen (HM) können 5-mal höhere Drehzahlen gewählt werden.

Beispiel:

Drehen von Weichstahl mit einem Durchmesser von 20 mm:

Mit Schnellarbeitsstahl (HSS)		400 min ⁻¹
Mit Hartmetallwerkzeug		2.000 min ⁻¹

10.5 Manuelles Drehen

Schlosskastenverstellweg (S, Abb. 10-6), Querverfahrweg (T) und Oberschlittenverfahrweg (U) können auf Längs- und Planvorschub eingestellt werden.




Abb. 10-6: Bedienelemente der Maschine

Die korrekte Vorschubgeschwindigkeit hängt vom zu bearbeitenden Werkstoff, vom Bearbeitungsvorgang, vom Werkzeugtyp, von der Steifigkeit der Aufspannung des Werkstücks und von der gewünschten Oberflächengüte ab.

Beim Schruppen großer Durchmesser die Schnitttiefe verringern!

10.6 Drehen mit automatischem Vorschub

Den Mutterschlossehebel (V, Abb. 10-6) nach unten drücken, um den automatischen Längsvorschub zu aktivieren. Zum Deaktivieren nach oben drücken.

Beispiel:

Betrieb	Vorschub/U
Materialabtrag	 0,2 mm/U
Schlichten	 0,11 mm/U

HINWEIS: Je nach Umschaltzahnradanordnung sind zwei Vorschubgeschwindigkeitsstufen verfügbar (Abb. 10-7).

	mm / ϕ	
	0.11	0.20
Z1	75	75
Z2	33	40
Z3	80	80
Z4	20	30
L	80	80

Abb. 10-7: Verfügbare Vorschubgeschwindigkeiten

10.7 Gewindeschneiden

Das Gewindeschneiden wird in mehreren Bearbeitungsdurchgängen mit einem Gewindeschneidwerkzeug ausgeführt.

Die Schnitttiefen sollten jeweils ca. 0,2 mm betragen und bei den Schlichtdurchgängen kleiner werden.

A) Zoll- und metrische Gewinde schneiden

Die Maschine auf die gewünschte Gewindesteigung einstellen (Siehe Abschnitt 8-2).

Die niedrigstmögliche Spindeldrehzahl wählen.

Die Halbmutter (V, Abb. 10-5) einrücken.

HINWEIS: Die Halbmutter muss während des gesamten Gewindeschneidprozesses eingerückt bleiben.

- Das Werkzeug für den Gewindeschneiddurchgang einrichten.
- Den Motor starten.
- Wenn sich das Werkzeug dem Schnittende nähert, den Motor stoppen und gleichzeitig das Werkzeug abrücken, so dass in diesem Abschnitt kein Gewinde eingearbeitet wird.
- Den Motor starten und auf die andere Drehrichtung umschalten und das Bearbeitungswerkzeug zum Anfangspunkt zurückbewegen.

Diese Schritte wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist.

B) Zum Schneiden von metrischen Gewinden mit den Steigungen 0,25/ 0,4/ 0,5/ 1,0/ 2,0 mm:

Die Halbmutter kann am Schnittende geöffnet werden. Dies ist dem Stoppen und Laufenlassen des Motors in umgekehrter Richtung vorzuziehen.

10.8 Bohren

Ein Bohrfutter mit MT2-Dorn (Option) verwenden, um Zentrierbohrer und Spiralbohrer im Reitstock einzuspannen (Abb. 10-8).




Abb. 10-8: Bohren

Zu den empfohlenen Drehzahlen siehe Abschnitt 10.4.

Zum Ausstoßen des Bohrfutters muss die Reitstockpinole ganz zurückbewegt werden.

11.0 Wartung seitens des Anwenders



WARNUNG:

Vor allen Arbeiten an der Maschine muss sie von der Stromversorgung getrennt werden. Dazu den Netzstecker ziehen. Bei Nichtbeachtung kann es zu schwerwiegenden Verletzungen kommen.

Die ordnungsgemäße Reinigung der Maschine, der Arbeitstische, des Betts, des Hauptschlittens und der anderen Schlitten, des Bodens und der Umgebung ist ein entscheidender Faktor für die Gewährleistung der Sicherheit.

Nicht gesicherte Gegenstände und Trümmer o.ä. können in Kontakt mit dem sich bewegenden Spannfutter oder Werkstück kommen, wodurch Gefahrensituationen entstehen.

Die Spänewanne regelmäßig ausleeren.

Das Kühlmittel regelmäßig wechseln; dabei die Herstelleranweisungen beachten.

Sicherstellen, dass alle Schrauben fest angezogen sind und die Elektrokabel in einwandfreiem Zustand sind. Ist ein Elektrokabel abgenutzt oder weist es Einschnitte oder andere Beschädigungen auf, muss es sofort ausgetauscht werden.

Motorbürsten:

Die Motorbürsten sind Verschleiß ausgesetzt und müssen ausgetauscht werden, wenn sie kürzer als 12 mm sind.

Bürstensatz: Artikel Nr. PBD1830V-103B

11.1 Schmierung

Die Spindellager sind dauergeschmiert und versiegelt. Es ist keine zusätzliche Schmierung erforderlich.

Wöchentlich Öl zuführen:

DIN 51502 CG ISO VG 68

(z.B. BP Maccurat 68, Castrol Magna BD 68, Mobil Vectra 2)

- 1...Kugeln der Umschaltzahnradnaben ölen
- 2...Bettführungsbahnen mit etwas Öl versehen
- 3...Reitstockpinole über die gesamte Länge ölen
- 4...Leitspindel über die gesamte Länge ölen
- 5...Kugel an der Leitspindelhalterung ölen
- 6...Kugeln am Oberschlitten ölen
- 7...Kugeln am Reitstock ölen
- 8...Kugeln am Hauptschlitten ölen
- 9...Kugeln am Schlosskasten ölen

Schmierfett monatlich zuführen:

DIN 51807-1 Schmierfett, das nicht abgeschleudert wird

(z.B. BP L2, Mobilgrease Special).

- 10...Zähne der Umschaltzahnräder mit Fett schmieren
- 11...Zahnstange über die gesamte Länge mit Fett versehen

12.0 Störungsbeseitigung

Symptom	Mögliche Ursache	Gegenmaßnahme*
Drehbank startet nicht.	Drehbank von Steckdose oder Generator getrennt.	Alle Steckeranschlüsse prüfen.
	Sicherung durchgebrannt oder Trennschalter wurde ausgelöst.	Sicherung ersetzen oder Trennschalter rückstellen.
	Kabel beschädigt.	Kabel ersetzen.
	Spannfutter-Schutzabdeckung nicht geschlossen.	Die Spannfutter-Schutzabdeckung schließen.
	Riemenscheibenabdeckung entfernt	Riemenscheibenabdeckung anbringen
Drehmaschine erreicht gewünschte Drehzahl nicht.	Verlängerungskabel zu dünn oder zu lang.	Durch Kabel von geeigneter Stärke und Länge ersetzen.
	Strom zu niedrig.	Einen qualifizierten Elektriker verständigen.
Drehbank vibriert zu stark.	Fuß bzw. Sockel auf unebenem Untergrund.	Drehbank auf ebene Fläche stellen.
	Drehmaschine nicht am Boden verschraubt	Drehmaschine am Boden anschrauben
	Werkstück nicht ausgewuchtet	Drehzahl verringern
	Werkstück hängt durch	Einspannlänge/durchmesser verbessern, mit Reitstock abstützen
	Werkzeug hängt durch	Länge des Werkzeugs verringern
	Schlittenspiel	Schlitten korrekt einstellen
	Schlitten laufen trocken	Mit Öl schmieren
	Stumpfe Werkzeugschneide	Nachschärfen oder Werkzeug gegen neues austauschen
	Zerspanungsvolumen zu hoch	Schnitttiefe oder Vorschubgeschwindigkeit verringern
Zu laute Betriebsgeräusche	Umschaltzahnradnaben trocken.	Mit Öl schmieren.
	Umschaltzahnräder trocken	Mit Fett schmieren.
Brandflecke an der Werkzeugschneide	Bearbeitungsgeschwindigkeit zu hoch.	Spindeldrehzahl verringern
	Stumpfe Werkzeugschneide.	Nachschärfen oder Werkzeug gegen neues austauschen
	Trockene Bearbeitung.	Kühlmittel verwenden.
	Zustellung zu langsam.	Vorschubgeschwindigkeit erhöhen.
Maschine dreht Kegel.	Reitstock nicht korrekt ausgerichtet.	Reitstockposition korrigieren.
	Maschinenbett verzogen.	Ständeraufsatzfläche muss eben und flach sein. Bei Bedarf Beilagscheiben verwenden.
	Werkstück hängt durch.	Schnitttiefe oder Vorschubgeschwindigkeit verringern
Bohrfutter oder Dorn bleibt nicht an der gleichen Stelle.	Schmutz, Fett o.ä. an Dorn, Futter oder Reitstockpinole.	Alle Passflächen gründlich mit einem Reinigungs-/Entfettungsmittel reinigen.

* **WARNUNG:** Einige Korrekturen und Abhilfemaßnahmen müssen u.U. von einem qualifizierten Elektriker durchzuführen.

Tabelle 1

13.0 Umweltschutz

Schützen Sie die Umwelt.

Sämtliche Verpackungsmaterialien umweltfreundlich entsorgen.

Kühlmittel umweltfreundlich entsorgen.

Ihre Maschine enthält wertvolle Materialien, die zurückgewonnen bzw. wiederverwertet werden können.


Bitte die Entsorgung von einem Fachunternehmen ausführen lassen.

14.0 Verfügbares Zubehör

Siehe die Preisliste von JET.


15.0 Ersatzteile

PBD-2140V Explosionszeichnung - 1



PBD-2140V Teileliste Explosionszeichnung - 1


Index Nr.	Teil Nr.	Beschreibung	Größe	Anz.
101	PBD1830V-1	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M5 x 25	4
102	PBD1830V-2	GETEILTE UNTERLEGSCHEIBE DIN127	5	4
103	PBD1830V-103	GLEICHSTROMMOTOR		1
	PBD1830V-103B	BÜRSTENSATZ FÜR GLEICHSTROMMOTOR (NICHT GEZEIGT)		1
104	PBD1830V-104	KEILRIEMENSCHNITTANTRIEB		1
105	PBD1830V-3	PASSFEDER	DIN 6885-A4 x 4 x 20	1
106	PBD1830V-4	GEWINDESTIFT DIN915	M6 x 8	1
107	PBD1830V-107	SYNCHRONRIEMEN	Gates 5M-365	2
108	PBD1830V-108	TRAGPLATTE		1
109	PBD1830V-5	SCHEIBE	8	3
110	PBD1830V-6	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M8 x 20	3
111	PBD1830V-111	GLEITSTÜCK		1
112	PBD1830V-7	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M6 x 30	1
113	PBD1830V-113	DRUCKLAGER		1
114	PBD1830V-8	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M6 x 20	2
115	PBD1830V-115	WELLE		1
116	PBD1830V-116	LAGERBOCK-ZWISCHENRAD		1
116-1	PBD1830V-9	AUSRICHTSTIFT	4x22	1
117	PBD1830V-10	SCHEIBE	8	1
118	PBD1830V-11	SECHSKANTMUTTER	M8	3
119	PBD1830V-12	SICHERUNGSRING	DIN 471-8 x 0,8	1
120	PBD1830V-120	VORGELEGEWELLE		1
121	PBD1830V-121	KUGELLAGER MIT TIEFER NUT	608-RZ	2
122	PBD1830V-122	RIEMENSCHNITTENVORGELEGEWELLE		1
123	PBD1830V-13	SICHERUNGSRING	DIN 471-22 x 1	1
124	PBD1830V-124	UNTERE ABDECKUNG		1
125	PBD1830V-14	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M8 x 25	4
126	PBD1830V-15	SCHEIBE	8	4
127	PBD1830V-16	MUTTER	M5	2
128	PBD1830V-17	SCHEIBE	5	2
129	PBD1830V-18	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M8 x 25	2
130	PBD1830V-130	SCHUTZABDECKUNG FÜR UMSCHALTZAHNRÄDER		1
131	PBD1830V-19	MUTTER	M10	2
132	PBD1830V-132	GEWINDEBOLZEN	M10 x 80	2
133	PBD1830V-20	RÄNDELMUTTER	M10	2
134	PBD1830V-134	NUTMUTTER	DIN 1804- M27 x 1-w	2
135	PBD1830V-135	ANTRIEBSRIEMENSCHNITT		1
136	PBD1830V-136	ZAHNRAD	(Z=40)	1
137	PBD1830V-137	ANDRUCKHÜLSE/ZANGE		1
138	PBD1830V-138	LAGERDECKEL		2
139	PBD1830V-139	KEGELROLLENLAGER	30206/P5	2
140	PBD1830V-140	LAGERDECKEL		2
141	PBD1830V-21	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M4 x 10	4
142	PBD1830V-142	FIXIERBLECH		2
143	PBD1830V-143	SPINDEKLSTOCKGEHÄUSE		1
144	PBD1830V-22	PASSFEDER	DIN 6885-A3 x 3 x 15	1
145	PBD1830V-145	SPINDEL		1



PBD-2140V Teileliste Explosionszeichnung - 2


Index	Teil			
Nr.	Nr.	Beschreibung	Größe	Anz.
201-----	PBD1830V-201.....	GRIFF		1
202-----	PBD1830V-202.....	KLEMMMUTTER VIERFACH-WERKZEUGHALTER		1
203-----	PBD1830V-203.....	UNTERLEGSCHIEBE VIERFACH-WERKZEUGHALTER		1
204-----	PBD1830V-204.....	GEWINDEBOLZEN VIERFACH-WERKZEUGHALTER ..		1
205-----	PBD1830V-23.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M6 x 25	8
206-----	PBD1830V-206.....	ANSCHLAGBOLZEN WERKZEUGHALTER		1
207-----	PBD1830V-207.....	FEDER	?5×?10×?1	1
208-----	PBD1830V-208.....	OBERSCHIEBER		1
209-----	PBD1830V-24.....	SECHSKANTMUTTER	M4	1
210-----	PBD1830V-25.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M4 x 14	3
211-----	PBD1830V-211.....	EINSTELLEISTE.....		1
212-----	PBD1830V-212.....	VIERFACH-WERKZEUGHALTER		1
213-----	PBD1830V-26.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M5 x 30	2
214-----	PBD1830V-214.....	SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNG OBERSCHLITTEN ...		1
215-----	PBD1830V-215.....	SCHWENKBARER OBERSCHIEBER		1
216-----	PBD1830V-216.....	SPINDEL OBERSCHIEBER		1
217-----	PBD1830V-27.....	PASSSTIFT	3×12	2
218-----	PBD1830V-218.....	LAGERBOCK SPINDEL OBERSCHIEBER		1
219-----	PBD1830V-28.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M5 x 12	2
220-----	PBD1830V-220.....	SKALENRING HANDRAD OBERSCHIEBER		1
221-----	PBD1830V-29.....	GEWINDESTIFT DIN915	M6 x 6	2
222-----	PBD1830V-222.....	STIFT		2
223-----	PBD1830V-30.....	STAHLBLATTFEDER		2
224-----	PBD1830V-224.....	FÜHRUNGSSCHIEBE SKALENRING OBERSCHIEBER .		2
225-----	PBD1830V-225.....	HEBEL OBERSCHIEBER		1
226-----	PBD1830V-226.....	GRIFFRING		2
227-----	PBD1830V-227.....	BEFESTIGUNGSSCHRAUBE GRIFFRING		2
228-----	PBD1830V-31.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M4 x 8	1
229-----	PBD1830V-32.....	GEWINDESTIFT DIN914	M5 x 10	1
230-----	PBD1830V-230.....	RING		1
231-----	PBD1830V-33.....	ÖLER	6 mm	6
232-----	PBD1830V-34.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M4 x 20	3
233-----	PBD1830V-233.....	EINSTELLEISTE KREUZSCHLITTEN		1
234-----	PBD1830V-35.....	TALGTROPFENSCHRAUBE	M3 x 8	8
235-----	PBD1830V-235.....	GRIFF VORDERER ABSTREIFER		2
236-----	PBD1830V-236.....	VORDERER ABSTREIFER.....		2
238-----	PBD1830V-36.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M5 x 10	3
239-----	PBD1830V-239.....	BEFESTIGUNGSLEISTE VORDERER DREHBANKSCHLITTEN ...		1
241-----	PBD1830V-241.....	SPINDELMUTTER KREUZSCHLITTEN		1
242-----	PBD1830V-242.....	SPINDEL KREUZSCHLITTEN		1
243-----	PBD1830V-243.....	HEBEL KREUZSCHLITTEN		1
244-----	PBD1830V-244.....	FÜHRUNGSSCHIEBE SKALENRING		1
245-----	PBD1830V-245.....	SKALENRING HANDRAD KREUZSCHLITTEN		1
246-----	PBD1830V-37.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M6×50	2
247-----	PBD1830V-247.....	LAGERBOCK SPINDEL KREUZSCHLITTEN.....		1
248-----	PBD1830V-248.....	KLEMMPLATTE DREHBANKSCHLITTEN.....		1
249-----	PBD1830V-38.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M8 x 25	1
250-----	PBD1830V-250.....	BEFESTIGUNGSLEISTE HINTERER DREHBANKSCHLITTEN .		1
251-----	PBD1830V-251.....	HINTERER ABSTREIFER		2
252-----	PBD1830V-252.....	GRIFF HINTERER ABSTREIFER.....		2
254-----	PBD1830V-254.....	KREUZSCHLITTEN		1
255-----	PBD1830V-255.....	SCHWALBENSCHWANZFÜHRUNG KREUZSCHLITTEN		1

PBD-2140V Explosionszeichnung - 3




PBD-2140V Teileliste Explosionszeichnung - 3

Index Nr.	Teil Nr.	Beschreibung	Größe	Anz.
301-----	PBD1830V-39.....	GEWINDESTIFT DIN914	M8 x 8	1
302-----	PBD1830V-302.....	SICHERUNGSMUTTER HANDRAD.....	M8, H=16 mm	1
303-----	PBD1830V-303.....	HANDRAD DREHBANKSCHLITTEN		1
304-----	PBD1830V-40.....	STAHLBLATTFEDER.....		1
305-----	PBD1830V-41.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M5 x 10	2
306-----	PBD1830V-306.....	SKALENRING HANDRAD DREHBANKSCHLITTEN		1
307-----	PBD1830V-307.....	FÜHRUNG BETTWELLE HANDRAD DREHBANKSCHLITTEN.....		1
308-----	PBD1830V-42.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M8 x 25	2
309-----	PBD1830V-43.....	GEWINDESTIFT DIN914	M5 x 8	1
310-----	PBD1830V-310.....	SCHLOSSKASTEN		1
311-----	PBD1830V-44.....	PASSFEDER.....	DIN 6885-A3 x 3 x 8.....	1
312-----	PBD1830V-312.....	VERZÄHNUNG	Z=14, Modul 1	1
313-----	PBD1830V-313.....	WELLE.....		1
314-----	PBD1830V-314.....	ZÄHNRADSATZ 44/21 ZÄHNE.....	Modul 1	1
315-----	PBD1830V-45.....	GEWINDESTIFT DIN914	M4 x 35	1
316-----	PBD1830V-46.....	MUTTER	M4	1
317-----	PBD1830V-317.....	GEWINDESPINDELMUTTER		1
318-----	PBD1830V-47.....	AUSRICHTSTIFT	∅4x10.....	2
319-----	PBD1830V-48.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M4 x 10	2
320-----	PBD1830V-320.....	NACHSTELLEISTE LEITSPINDELMUTTER.....		1
321-----	PBD1830V-49.....	GEWINDESTIFT DIN913	M6 x 8	1
322-----	PBD1830V-50.....	FEDER	0.6x3.5x12	1
323-----	PBD1830V-51.....	STAHLKUGEL	∅4.5.....	1
324-----	PBD1830V-52.....	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M4 x 12	4
325-----	PBD1830V-53.....	MUTTER	M4	4
326-----	PBD1830V-326.....	WELLE.....		1
327-----	PBD1830V-54.....	PASSSTIFT DIN 1481	3x30	1
328-----	PBD1830V-328.....	DREHKNOPF AKTIVIERUNGSHEBEL		1
329-----	PBD1830V-55.....	GEWINDESTIFT DIN914	M5 x 6	1
330-----	PBD1830V-330.....	AKTIVIERUNGSHEBEL		1
331-----	PBD1830V-331.....	GRIFF HANDRAD DREHBANKSCHLITTEN		1



PBD-2140V Teileliste Explosionszeichnung - 4

Index Nr.	Teil Nr.	Beschreibung	Größe	Anz.
401	PBD1830V-401	SICHERUNGSSCHEIBE		2
402	PBD1830V-402	ZAHNRAD	Z=75	1
403	PBD1830V-403	ZAHNRAD	Z=30	1
404	PBD1830V-404	BUCHSE ACHSENWELLE		2
405	PBD1830V-405	ACHSENWELLE		2
406	PBD1830V-406	SÄGEBLATTSPANNUNG	M8	2
407	PBD1830V-407	ZAHNRAD	Z=20	1
408	PBD1830V-408	ZAHNRAD	Z=80	2
409	PBD1830V-56	MUTTER	M10	1
410	PBD1830V-57	SCHEIBE	10	1
411	PBD1830V-411	BUCHSE, SPREIZER		1
412	PBD1830V-412	WECHSELRADLEISTE		1
413	PBD1830V-58	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M6 x 35	1
414	PBD1830V-414	GLEITLAGER		1
415	PBD1830V-415	LINKER LAGERBOCK, LEITSPINDEL		1
416	PBD1830V-59	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M6 x 14	4
417	PBD1830V-60	PASSFEDER	DIN 6885-A3 x 3 x 16	1
418	PBD1830V-418	LEITSPINDEL		1
419	PBD2140V-419	MOTOR BETT		1
420	PBD1830V-61	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M4 x 12	5
421	PBD1830V-421	ZAHNSTANGE		1
422	PBD1830V-422	AXIALUGELLAGER MIT TIEFER NUT	51100	2
423	PBD1830V-423	RECHTER LAGERBOCK, LEITSPINDEL		1
424	PBD1830V-424	BEFESTIGUNGSMUTTER LEITSPINDEL		1
425	PBD1830V-62	EINSTELLSCHRAUBE GEWINDESTIFT DIN915	M8 x 6	1
426	PBD1830V-426	SCHUTZABDECKUNG		1
427	PBD1830V-63	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M4 x 10	2
428	PBD2140V-428	ZAHNRAD	Z=30	1
429	PBD1830V-429	ZAHNRAD	Z=35	1
430	PBD1830V-430	ZAHNRAD	Z=40	1
431	PBD1830V-431	ZAHNRAD	Z=42	1
432	PBD1830V-432	ZAHNRAD	Z=50	1
433	PBD1830V-433	ZAHNRAD	Z=52	1
434	PBD1830V-434	ZAHNRAD	Z=60	1
435	PBD2140V-435	ZAHNRAD	Z=66	1




PBD-2140V Teileliste Explosionszeichnung - 5

501	PBD1830V-501	KLEMMHEBEL REITSTOCK	1
502	PBD1830V-502	KLEMMHEBEL REITSTOCKPINOLE	1
503	PBD1830V-503	GETEILTE KEGELBUCHSE REITSTOCKPINOLE	1
504	PBD1830V-504	REITSTPOCKPINOLE	1
505	PBD1830V-505	REITSTOCKKÖRPER	1
506	PBD1830V-506	REITSTOCKSPINDEL	1
507	PBD1830V-64	PASSFEDER	DIN 6885-A3 x 3 x 8 1
508	PBD1830V-65	MUTTER	M6 1
509	PBD1830V-66	GEWINDESTIFT DIN915	M6 x 14 1
510	PBD1830V-510	AXIALUGELLAGER MIT TIEFER NUT	51100 1
511	PBD1830V-511	LAGERBOCK, REITSTOCKPINDEL	1
512	PBD1830V-512	SKALENRING REITSTOCK	1
513	PBD1830V-67	STAHLBLATTFEDER	1
514	PBD1830V-514	HANDRAD REITSTOCK	1
515	PBD1830V-515	SICHERUNGSMUTTER HANDRAD	M8 H=16mm 1
516	PBD1830V-68	GEWINDESTIFT DIN914	M8 x 6 1
517	PBD1830V-517	BEFESTIGUNGSSCHRAUBE GRIFFRING	1
518	PBD1830V-518	GRIFFRING	1
519	PBD1830V-69	INNENSECHSKANTSCHRAUBE DIN912	M5 x 12 5
520	PBD1830V-520	STOP	1
521	PBD1830V-70	GEWINDESTIFT DIN915	M6 x 12 2
522	PBD1830V-522	REITSTOCKUNTERTEIL	1
523	PBD1830V-523	FEDER	1 x 12 x L 1
524	PBD1830V-524	KLEMMPLATTE	1
525	PBD1830V-71	SECHSKANTSCHRAUBE DIN 931	M10 x 70 1
526	PBD1830V-72	GEWINDESTIFT DIN915	M6 x 16 2
527	PBD1830V-73	SCHEIBE	10 1
528	PBD1830V-528	ABDECKUNG	1
529	PBD1830V-529	EXZENTERWELLE	1
530	PBD1830V-74	GEWINDESTIFT DIN915	M5 x 8 1
531	PBD1830V-531	ARRETIERHEBEL	1

16.0 Schaltplan

PBD-2140V1~230 V, PE, 50 Hz



PBD-2140V Elektrik-Teileliste

Beschreibung	Modell	Menge	Hinweis
Magnetschalter	KJD17GF	1	
Umkehrschalter V/R	ZH-A	1	
EMC-Filter	NF213A6/02 250VAC 6A	1	
Not-Aus	ZB2-BE102C	1	
Schalttafel	JYMC-220A-I 230VAC 6.0ADC	1	
Potentiometer	WX14-12 4K7	1	
Drehzahlanzeige und Sensor	JD011 5V	1	
Gleichstrommotor	83ZYT005A	1	
FU1, FU2	6A	2	
Schalter Radabdeckung	QKS8	1	
Schalter Spannfutterschutzabdeckung	LXW5-11Q1	1	

1.0 Concernant ce manuel

Ce manuel est fourni par PROMAC et traite les procédures de fonctionnement et d'entretien sûres du tour à métaux PROMAC, modèle PBD-2140V. Ce manuel contient des instructions sur l'installation, les précautions de sécurité, les procédures générales de fonctionnement, les instructions d'entretien et la défaillance des pièces. La machine a été conçue et construite pour un fonctionnement régulier et sur le long terme si elle est utilisée conformément aux instructions établies dans ce document.

Gardez ce manuel à titre de référence. Si la machine change de propriétaire, le manuel doit également lui être remis.

2.0 Table des matières

Chapitre	Page
1.0 Concernant ce manuel.....	61
2.0 Table des matières.....	61
3.0 Instructions de sécurité importantes	62~63
3.1 Utilisation prévue et limites d'utilisation	64
3.2 Autres dangers	64
4.0 Spécifications.....	65~66
5.0 Description de la machine	67
6.0 Réglage et montage.....	68
6.1 Déballage et nettoyage	68
6.2 Contenu d'expédition.....	68
6.3 Montage.....	68
6.4 Lubrification initiale	68
6.5 Installation.....	68
7.0 Connexions électriques	68~69
7.1 Instructions de mise à la terre.....	68
7.2 Rallonges électriques	69
8.0 Réglages.....	69~71
8.1 Sélection de la plage de vitesses de la broche	69
8.2 Réglage de l'engrenage à changement de vitesse	69
8.3 Tournage conique avec contre-poupée	70
8.4 Tournage conique avec la glissière supérieure	70
8.5 Mandrin à trois mors universels.....	70
8.6 Mandrin à quatre mors indépendants	70
8.7 Contre-pointe tournante	71
8.8 Lunette fixe et lunette mobile.....	71
9.0 Commandes de fonctionnement.....	72
10.0 Fonctionnement de la machine	72~74
10.1 Exécution de la coupe	72
10.2 Mandrinage.....	73
10.3 Réglage de l'outil de coupe	73
10.4 Vitesses de broche recommandées	73
10.5 Tournage manuel	73
10.6 Tournage avec avance auto	73
10.7 Filetage.....	74
10.8 Opération de perçage	74
11.0 Entretien par l'utilisateur.....	74
11.1 Lubrification.....	74
12.0 Dépannage.....	75
13.0 Protection environnementale	75
14.0 Accessoires disponibles	75
15.0 Pièces de rechange.....	76~85
16.0 Schémas de câblage.....	86~87

3.0 INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER CE TOUR.



– Pour réduire les risques de blessures :

1. Lisez attentivement et comprenez l'intégralité du manuel du propriétaire avant de procéder au montage ou au fonctionnement de cette machine.
2. Lisez et comprenez les avertissements placés sur la machine et dans ce manuel.
3. Remplacez les étiquettes d'avertissement si elles sont illisibles ou retirées.
4. Cette machine est conçue et prévue pour n'être utilisée que par un personnel expérimenté et correctement formé. Si vous n'êtes pas familiarisé avec le fonctionnement correct et sûr d'un tour à métaux, ne l'utilisez pas tant que vous ne disposez pas de la formation correspondante et des connaissances nécessaires.
5. N'utilisez pas cette machine à une fin autre que son utilisation prévue. Si elle est utilisée à d'autres fins, JET renonce à toute garantie réelle ou implicite et se dégage de toute responsabilité en cas de blessure résultant d'une utilisation inadéquate de l'outil.
6. Portez toujours des lunettes de sécurité ou des écrans faciaux agréés lors de l'utilisation de cette machine. (Les lunettes ordinaires sont dotées de verres résistants aux impacts seulement; ce ne sont *pas* des lunettes de sécurité.)
7. Avant le fonctionnement de cette machine, retirez les cravates, les bagues, les montres et autres bijoux et retroussiez les manches jusqu'au-dessus des coudes. Enlevez tout vêtement ample et attachez les cheveux longs. Il est recommandé de porter des chaussures antidérapantes ou de poser des lamelles de plancher antidérapantes. Ne portez **pas** de gants.
8. Portez des protecteurs auditifs (bouchons ou casques antibruit) lors de l'utilisation prolongée.
9. La poussière générée par le sciage peut contenir des produits chimiques reconnus causer le cancer, des malformations congénitales ou des lésions de l'appareil reproducteur. Certains exemples de ces produits chimiques sont :
 - Le plomb provenant de la peinture à base de plomb.
 - La silice cristalline provenant des briques, du ciment et d'autres produits de maçonnerie.
 - L'arsenic et le chrome provenant du bois traité chimiquement.Votre risque d'exposition varie selon la fréquence à laquelle vous réalisez ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez l'équipement de sécurité agréé tel que le masque facial ou le masque anti-poussière qui sont spécifiquement conçus pour filtrer les particules microscopiques.
10. Ne vous servez pas de cette machine lorsque vous êtes fatigué ou sous l'effet de la drogue, de l'alcool ou de tout médicament.
11. Assurez-vous que l'interrupteur est en position **OFF** avant de connecter la machine à l'alimentation. Désactivez toutes les commandes avant de débrancher.
12. Assurez-vous que la machine est mise à la terre correctement. Branchez uniquement à sortie mise à la terre correctement. Voir les instructions de mise à la terre.
13. Réalisez tous les réglages de la machine ou la maintenance avec la machine débranchée de la source d'alimentation.
14. Enlevez les clés et outils de réglage. Prenez l'habitude de vérifier que les clés et outils de réglage ont été enlevés de la machine avant de la mettre en marche.
15. Maintenez toujours en place les protections de sécurité lorsque la machine est utilisée. Si elles sont retirées pour la maintenance, soyez très prudent et remplacez immédiatement les protections une fois la maintenance terminée.
16. Vérifiez les pièces endommagées. Avant toute nouvelle utilisation de la machine, une protection ou une autre pièce qui est endommagée doit être vérifiée avec précaution pour s'assurer qu'elle fonctionnera correctement et remplira la fonction prévue. Vérifiez l'alignement des pièces mobiles, l'attache des pièces mobiles, la rupture des pièces, la fixation et toute autre condition qui peuvent affecter son fonctionnement. Une protection ou une autre pièce qui est endommagée doit être réparée ou remplacée correctement.
17. Prévoyez une zone de travail environnante avec un espace approprié et un éclairage vertical non éblouissant.
18. Maintenez le sol autour de la machine propre et exempt de rebut, d'huile et de graisse.
19. Gardez les visiteurs à une distance sécuritaire de la zone de travail. **Gardez les enfants éloignés.**
20. Veillez à ce que votre atelier soit sûr pour les enfants grâce à des cadenas, des interrupteurs principaux ou en retirant les clés de contact.
21. Concentrez-vous sur votre travail. Regarder autour de soi, tenir une conversation et le "chahut" sont des actes imprudents qui peuvent entraîner de graves blessures.
22. Gardez une position confortable. Adoptez toujours une posture équilibrée de manière à ne pas tomber ou à vous appuyer contre le mandrin ou les autres pièces mobiles. Ne vous penchez pas trop loin ou n'utilisez pas de force excessive pour procéder au fonctionnement de la machine.
23. Utilisez le bon outil à la vitesse et vitesse d'avance correctes. Ne forcez pas un outil ou un accessoire à effectuer une tâche pour laquelle il n'a pas été conçu. Le bon outil effectuera la tâche de manière plus efficace et plus sûre.
24. La machine est prévue pour une utilisation interne. Afin de réduire les risques de choc électrique, n'utilisez pas la machine sur des surfaces humides ou à l'extérieur.
25. Ne manipulez pas la prise ou la machine avec des mains humides.
26. Utilisez les accessoires recommandés; les accessoires incorrects peuvent être dangereux.
27. Entretenez bien les outils. Gardez les outils affûtés et nettoyés afin d'obtenir un rendement optimal et sécuritaire. Suivez les instructions de lubrification et de changement des accessoires.
28. Désactivez la machine et débranchez avant de nettoyer. Utilisez une brosse ou de l'air comprimé pour enlever les copeaux ou les débris ; ne réalisez pas cette opération à mains nues.
29. Ne vous tenez pas sur la machine. Vous risquez de graves blessures si la machine se renverse.
30. Ne laissez jamais la machine fonctionner sans surveillance. Coupez l'alimentation et ne quittez pas la machine tant qu'elle ne s'est pas arrêtée complètement.
31. Retirez les éléments lâches et les pièces inutiles de la zone avant de démarrer la machine.
32. Retirez la fiche de la prise d'alimentation si la machine n'est pas utilisée.
33. Assurez-vous que la pièce est fermement serrée.

Familiarisez-vous avec les consignes de sécurité suivantes utilisées dans ce manuel :



AVERTISSEMENT : Cela signifie qu'il y a risque de blessures graves voire mortelles si les précautions ne sont pas respectées.



PRECAUTION : Cela signifie qu'il y a risque de blessures mineures et/ou de dommages éventuels de la machine si les précautions ne sont pas respectées.

GARDEZ A L'ESPRIT CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT :

Ces symboles indiquent que vous suivez les procédures de sécurité correctes lors de l'utilisation de cette machine.



Lisez attentivement et comprenez tout le manuel d'utilisation avant d'assembler ou d'utiliser la machine.



Portez toujours un équipement de travail conforme. Portez des lunettes de protection.
Portez des protections auditives.



Portez toujours un équipement de travail conforme. Portez des chaussures de sécurité.
Retirez les cravates, les bagues, les montres et autres bijoux. Retroussez les manches jusqu'au-dessus des coudes.
Enlevez tout vêtement ample et attachez les cheveux longs.



Réalisez tous les réglages de la machine ou la maintenance avec la machine débranchée de la source d'alimentation.



Toute pièce dépassant de l'extrémité arrière de la poupée fixe doit être recouverte sur toute sa longueur. Haut risque de blessure



Ne faites pas fonctionner cette machine sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicament.



Ne portez pas de gants alors que vous utilisez cette machine.



Les travaux de réparation et de connexion sur l'installation électrique doivent être uniquement effectués par un électricien qualifié.



Ne touchez jamais la machine pendant son fonctionnement ou son arrêt.

3.1 Utilisation prévue et limites d'utilisation

La machine est seulement conçue pour le tournage et le perçage de matériaux en plastique et en métal.

La pièce doit pouvoir être chargée, maintenue et serrée en toute sécurité.

La machine est prévue pour une utilisation interne. La puissance nominale de protection de l'installation électrique est IP 54.

Pour éviter tout basculement, la machine doit être boulonnée avec deux boulons d'ancrage.

Si elle est utilisée à d'autres fins, PROMAC renonce à toute garantie réelle ou implicite et se dégage de toute responsabilité en cas de blessure résultant d'une utilisation inadéquate de la scie à ruban.



AVERTISSEMENT :

La machine n'est pas adaptée pour l'usinage de magnésium...Risque d'incendie !

Ne placez jamais vos doigts là où ils pourraient entrer en contact avec les pièces rotatives ou des copeaux.

Vérifiez que la pièce est bien fixée avant de démarrer la machine.

Ne dépassez pas la plage de serrage du mandrin.

Les pièces d'une longueur 3 fois supérieure au diamètre du mandrin doivent être maintenues par la contre-poupée ou une lunette fixe.

Evitez les petits diamètres de mandrin avec de larges diamètres de tournage. Evitez les longueurs de serrage courtes et un faible contact de serrage.

Ne dépassez pas la vitesse maximale du dispositif de maintien de la pièce.

Utilisez le bon outil à la vitesse et vitesse d'avance correctes. Ne forcez pas un outil ou un accessoire à effectuer une tâche pour laquelle il n'a pas été conçu. Le bon outil effectuera la tâche de manière plus efficace et plus sûre.

Utilisez les accessoires recommandés; les accessoires incorrects peuvent être dangereux.

Entretenez bien les outils. Gardez les outils de coupe affûtés et nettoyés afin d'obtenir un rendement optimal et sécuritaire.

Suivez les instructions de lubrification et de changement des accessoires.

N'essayez pas de régler ou de retirer les outils pendant le fonctionnement.

N'arrêtez pas un mandrin en rotation ou une pièce à la main.

Choisissez une vitesse de broche faible lors du travail de pièces non équilibrées et pour les opérations de filetage et de taraudage.

Toute pièce dépassant de l'extrémité arrière de la poupée fixe doit être recouverte sur toute sa longueur. Haut risque de blessure !

Les pièces longues doivent être soutenues par une lunette fixe. Une pièce fine ou longue peut se plier soudainement en vitesse de rotation rapide.

Ne déplacez jamais la contre-poupée ou le fourreau de la contre-poupée lorsque la machine fonctionne.

Enlevez les copeaux de coupe avec un crochet à copeaux approprié lorsque la machine est complètement à l'arrêt.

Les mesures et les réglages ne se font que lorsque la machine est à l'arrêt.

L'entretien et la réparation ne peuvent être réalisés qu'après avoir protégé la machine de tout démarrage accidentel en retirant la fiche de la prise d'alimentation.

Retirez les éléments lâches et les pièces inutiles de la zone avant de démarrer la machine.

Tournez la pièce à la main avant de mettre le contact. Utilisez la vitesse la plus basse lors du démarrage de la nouvelle pièce.

Serrez tous les verrous avant le fonctionnement.

.

3.2 Autres dangers

D'autres dangers subsistent lors de l'utilisation de la machine conformément aux réglementations.

La pièce rotative et le mandrin peuvent provoquer des blessures.

Des pièces chaudes et projetées, tout comme les copeaux de coupe peuvent entraîner des blessures.

Les copeaux et le bruit peuvent altérer la santé. Portez un équipement de protection individuel comme des lunettes de protection et des protections auditives.

L'utilisation d'une source d'alimentation incorrecte ou d'un cordon d'alimentation endommagé peut provoquer des blessures par choc électrique.

La tension d'injection perdue lors de l'ouverture de l'armoire électrique. Par conséquent, faites attention lors de l'ouverture.

4.0 Spécifications

Numéro de modèle.....PBD-2140V
Numéro de stockPBD-2140V

Moteur et électrique :

Type de moteur..... Moteur CC à vitesse variable
Puissance du moteur0.6 kW
Alimentation 1 ~ 230 V, PE, 50 Hz
Classe de protection IP54
Intensité en charge 2.2A

Capacités :

Hauteur au centre 105mm
Pivotement au-dessus du banc.....210 mm
Pivotement au-dessus de la glissière transversale135 mm
Distance entre les contre-pointes.....400 mm

Broche :

Montage du nez de la broche..... Support cylindrique (Ø100 mm, Ø72 mm, Ø84 x 3 x Ø9)
Alésage de la broche.....21 mm
Cône de la broche..... MT3
Nombre de vitesses de la broche Variable
Plage de vitesses de la broche50 ~ 1 250 & 100 ~ 2 500 tr/min

Contre-poupée :

Course du chariot de la contre-poupée50 mm
Cône de contre-poupée MT2

Glissière de l'outil :

Course de la glissière transversale.....100 mm
Course de la glissière supérieure.....75 mm
Taille max. outil 10 x 10 mm
Pas de la vis-mère.....2 mm
Avances longitudinales (2x) 0,11 & 0,2 mm/tr
Filetages métriques (14x) 0,25 ~ 3 mm/tr
Filetages en pouces (12x) 8 ~ 44 TPI

Matériaux :

Banc de la machine..... Fonte, trempée par induction et rectifiée
Poupée fixe, contre-poupée, glissières..... Fonte
Paliers de broche Paliers à rouleaux coniques, niveau de qualité P5

Emission sonore au ralenti 1 73.4 dB (LpA)

Emission sonore pendant la coupe 1 78,3 dB (LpA)

¹ Emissions sonores mesurées à 1 m de distance, à 1,6 m au-dessus du sol. Les valeurs spécifiées sont des niveaux d'émission et ne doivent pas nécessairement être vues comme des niveaux de fonctionnement de sécurité. Comme les conditions de l'environnement de travail varient, cette information permet à l'utilisateur d'avoir une meilleure estimation des risques et des dangers que cela implique.

Dimensions et poids :

Dimensions hors tout, monté (l x P x H)900 x 460 x 500 mm
Dimensions de l'expédition (l x P x H)920 x 480 x 520 mm
Poids net (approximatif) 75kg
Poids d'expédition (approximatif) 85kg

L = longueur ; l = largeur ; H = hauteur ; P = profondeur

Les spécifications de ce manuel entrent en vigueur au moment de la publication, mais en raison de notre politique d'amélioration continue, JET se réserve le droit de modifier les spécifications à tout moment et sans préavis, sans aucune obligation de sa part.

4.1 Montage du nez de la broche :




Figure 4-1 : Montage du nez de la broche

4.2 Configuration du trou du boulon d'ancrage :




Figure 4-2 : Configuration du boulon d'ancrage du banc du tour



AVERTISSEMENT :

Pour éviter tout basculement, la machine doit être boulonnée avec deux boulons d'ancrage (non fournis).

5.0 Description de la machine




Figure 5-1 : Description de la machine

- A Quadrant de l'engrenage à changement de vitesse
- B Couverture de poulie
- C Poupée fixe
- D Mandrin et sa protection
- E Porte-outil et sa protection
- F Glissière supérieure
- G Verrou du chariot
- H Contre-poupée
- I Carter de protection
- J Banc du tour
- K Vis-mère
- L Bac à copeaux
- M Tablier




Figure 5-2 : Description de la machine

- N Activation/Désactivation de la puissance de broche
- O Avance/Recul broche
- P Bouton de sélection de la vitesse variable
- Q Arrêt d'urgence
- R Affichage de la vitesse de la broche
- S Roue à main du tablier
- T Roue à main de la glissière transversale
- U Roue à main de la glissière supérieure
- V Levier de demi-écrou
- W Réglage du cône de la glissière supérieure




Figure 5-3 Description de la machine

6.0 Réglage et montage



AVERTISSEMENT :

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant de procéder au montage ou au fonctionnement. Le non-respect de cette obligation peut causer de graves blessures.

6.1 Déballage et nettoyage

Retirez tous les contenus de la caisse d'expédition et comparez les pièces avec la liste de contenus dans ce manuel. En cas d'endommagement dans l'expédition ou de pièces manquantes, contactez votre distributeur. Ne jetez pas la caisse ou le matériel d'emballage tant que la perceuse sensitive n'est pas montée et ne fonctionne pas correctement. Nettoyez toutes les surfaces protégées contre la rouille avec du kérosène ou un solvant doux. N'utilisez pas de dissolvant, de diluant à peinture ou d'essence car cela pourrait endommager les composants en plastique et les surfaces peintes.

6.2 Contenu d'expédition

- 1 Machine
- 1 Support de l'armoire
- 1 Installation du réfrigérant
- 1 Lampe de la machine
- 1 Mandrin à trois mors universels, 100mm
- 1 Mandrin à quatre mors indépendants, 100mm
- 1 Protection du mandrin
- 1 Porte-outil 4 postes
- 1 Protection du porte-outil
- 1 Jeu d'engrenage à changement de vitesse
- 1 Contre-pointe fixe MT3
- 1 Contre-pointe fixe MT2
- 1 Lunette fixe(en option)
- 1 Lunette mobile(en option)
- 1 Outils de service dans la boîte à outils
- 1 Burette
- 1 Instructions de fonctionnement et manuel de pièces
(voir en fin de document pour le contenu détaillé)

6.3 Montage

La machine est livrée complètement assemblée.
Installez la courroie d'entraînement (courroie trapézoïdale).
Vérifiez que toutes les fixations sont serrées.

6.4 Lubrification initiale

Tous les points de lubrification de la machine doivent être lubrifiés avant la mise en service (voir le chapitre 11.1 pour la lubrification).

6.5 Installation

Dévissez le tour de l'extrémité de la caisse d'expédition.
Utilisez une courroie en fibre très résistante pour lever la machine hors de la palette.



AVERTISSEMENT :

La machine est lourde (85 kg) !

Veillez à ce que la capacité de charge soit suffisante et que vos dispositifs de levage soient en bon état.

Ne vous déplacez jamais sous des charges suspendues.

Pour éviter tout basculement, la machine doit être boulonnée avec deux boulons d'ancrage (non fournis).

Pour éviter la torsion du banc, assurez-vous que la surface de réglage est absolument plate et plane.

Desserrez les boulons d'ancrage, les rondelles et serrez les boulons si nécessaire.

La machine pour être précise doit être à niveau !

7.0 Connexions électriques



AVERTISSEMENT :

Toutes les connexions électriques doivent être effectués par un électricien qualifié conformément aux ordonnances et codes locaux. Le non-respect de cette obligation peut causer de graves blessures.

Les tours à métaux PBD-2140V ont une tension d'alimentation de 1 ~ 230 V, PE, 50 Hz. Les machines sont livrées avec une prise conçue pour être branchée à une prise de terre.

La connexion au secteur électrique et les fiches et rallonges électriques utilisées doivent être conformes aux informations indiquées sur la plaque d'immatriculation de la machine.

La connexion du secteur électrique doit posséder un fusible de protection contre la surtension 16 A.

Utilisez uniquement des rallonges électriques H07RN-F, avec des câbles de 1,5 mm² ou plus.

La longueur totale du cordon ne doit pas dépasser 18 mètres.

Les cordons électriques et les fiches doivent être exempts de défauts.

Les connexions et réparations de l'équipement électrique ne doivent être réalisées que par des techniciens qualifiés.

La machine est équipée d'une fiche et d'un cordon d'alimentation de 1,8 mètre.

Avant de raccorder à la source d'alimentation, veillez à ce que le commutateur principal soit en position off.

7.1 Instructions de mise à la terre

Cet outil doit être mis à la terre. En cas de dysfonctionnement ou de défaillance, la mise à la terre fournit un trajet de résistance minimale pour le courant électrique pour réduire le risque de choc électrique. Cet outil est équipé d'un cordon électrique ayant un câble d'alimentation et une fiche de mise à la terre. Cette fiche doit être insérée sur une embase adéquate correctement installée et reliée à la terre en respectant tous les codes et ordonnances locaux.



AVERTISSEMENT :

Une connexion inappropriée du câble d'alimentation peut causer un risque de chocs électriques. Contrôlez avec un électricien qualifié ou une personne chargée de l'entretien en cas de doutes concernant la mise à la terre correcte de la prise. Ne modifiez pas la fiche fournie avec l'outil.

Le fil vert/jaune est le fil du câble d'alimentation. Si le cordon doit être réparé ou remplacé, ne connectez pas le fil de terre de l'outil sur une borne sous tension.

Utilisez uniquement des rallonges électriques à 3 câbles avec des fiches de mise à la terre.

Réparez ou remplacez immédiatement un cordon usé ou endommagé.

7.2 Rallonges électriques

L'utilisation de rallonges électriques est fortement déconseillée ; essayez de placer les machines près de la source d'alimentation. Si une rallonge électrique s'avère nécessaire, assurez-vous de son bon état.

Une rallonge trop courte cause des chutes de tension, entraînant une perte d'alimentation et une surchauffe.

Utilisez uniquement des rallonges électriques H07RN-F, avec des câbles de 1,5 mm² ou plus.

La longueur totale du cordon ne doit pas dépasser 18 mètres.

Les rallonges électriques et les fiches doivent être exempts de défauts.

8.0 Réglages

8.1 Plage de changement des vitesses de la broche

Les vitesses du tour sont contrôlées par le bouton de sélection de la vitesse variable (W, Fig 5-2) ainsi que la position de la courroie sur les poulies (Fig 8-1).




Figure 8-1 : Réglage de la plage de vitesses de la broche

A 50 ~ 1 250 TR/MIN ... pour couple maximal.

B 100 ~ 2 500 TR/MIN . pour vitesse maximale.

Enlevez le couvercle de la poulie (C, Fig 5-1) pour changer la position de la courroie.

8.2 Réglage de l'engrenage à changement de vitesse

Enlevez le couvercle de la poulie.

La vitesse de rotation de la vis-mère, et ainsi la vitesse d'avance de l'outil de coupe, est déterminée par la configuration d'engrenage et par le levier de sélection de la vitesse d'avance (R, Fig 5-2).

Assemblez les engrenages au réglage souhaité (Fig 8-2).

		mm / Ø	
		0.11	0.20
Z1	75	75	
Z2	33	40	
Z3	80	80	
Z4	20	30	
L	80	80	

	0.25	0.40	0.50	0.60	0.70	0.75	0.80
Z1	60	60	80	75	66	75	80
Z2	-	-	-	-	-	-	-
Z3	80	80	40	50	50	40	40
Z4	20	30	20	30	35	30	30
L	80	75	80	80	80	80	75

	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.50	3.00
Z1	60	66	80	80	75	52	75
Z2	-	-	-	-	-	-	-
Z3	50	40	20	20	60	80	20
Z4	-	50	30	35	-	75	60
L	80	80	80	80	40	30	80

	8.0	10	11	14	16	19
Z1	80	52	75	66	75	80
Z2	-	-	-	-	-	-
Z3	30	60	40	30	42	40
Z4	60	80	60	60	50	-
L	50	42	52	80	60	60

	20	22	28	38	40	44
Z1	80	50	80	75	66	66
Z2	-	-	-	-	-	-
Z3	42	80	33	60	52	52
Z4	40	60	30	33	33	30
L	60	52	80	66	80	80

Figure 8-2 : Réglage de l'engrenage à changement de vitesse

Régalez les engrenages pour qu'il y ait engrènement de l'engrenage supérieur et inférieur.

Le placement d'un papier ordinaire entre les engrenages permet de régler l'espacement correct entre les engrenages (... enlevez ensuite le papier !).

Réinstallez le couvercle de la poulie.

8.3 Tournage conique avec contre-poupée

Montez la pièce ajustée sur le toc d'entraînement entre les contre-pointes. Le toc d'entraînement est entraîné par la plaque frontale.

Lubrifiez les contre-pointes avec de la graisse pour empêcher toute surchauffe des pointes.




Figure 8-3 : Tournage conique entre les contre-pointes

Pour tourner un cône, décalez la contre-poupée, desserrez les vis de verrouillage (Z, Fig 8-3) et utilisez les vis (Y) pour régler.

Après le tournage conique, la contre-poupée doit être ramenée à sa position initiale. Tournez une pièce de test et réglez jusqu'à ce que la machine tourne un cylindre parfait.

8.4 Tournage conique avec la glissière supérieure

En inclinant la glissière supérieure, les cônes peuvent être tournés.

Desserrez les boulons hexagonaux avec une clé à douille de 4 mm (X, Fig 8-4) et tournez la glissière supérieure selon l'échelle graduée.




Figure 8-4 : Tournage conique avec la glissière supérieure

8.5 Mandrin à trois mors universels

Avec ce mandrin universel, des matériaux hexagonaux, cylindriques et triangulaires peuvent être serrés (Fig 8-5).




Figure 8-5 : Mandrin à trois mors universels

Un jeu de mors de mandrin extérieurs est fourni pour maintenir une barre de grand diamètre.

Le mors doit être inséré dans le mandrin dans l'ordre exact.

Utilisez de la graisse Molykote G (ou de la graisse appropriée) pour lubrifier les mors.

8.6 Mandrin à quatre mors indépendants (en option)

Ce mandrin a quatre mors de mandrin réglables indépendants (Fig 8-6).

Cela permet le maintien de pièces carrées et asymétriques et permet un réglage concentrique précis des pièces cylindriques.



Figure 8-6 : Mandrin à quatre mors indépendants

8.7 Contre-pointe tournante (en option)

La contre-pointe tournante (Fig 8-7) est montée dans les roulements à billes.

Son utilisation est vivement recommandée pour les vitesses supérieures à 500 tr/min.




Figure 8-7 : Contre-pointe tournante

Pour éjecter la contre-pointe tournante, rétractez complètement le fourreau de la contre-poupée.




Figure 8-9 : Lunette mobile

Réglez bien les doigts (2) mais ne les serrez pas excessivement.
Lubrifiez les doigts pour éviter une usure prématurée.

8.8 Lunette fixe et lunette mobile(en option)

Les lunettes évitent la flexion des pièces longues et fines sous la pression de l'outil.

La lunette fixe (Fig 8-8) sert à soutenir des arbres plus longs et assure un fonctionnement sûr et sans broutage.




Figure 8-8 : Lunette fixe

La lunette mobile (Fig 8-9) est montée sur le chariot et permet le déplacement de l'outil.

9.0 Commandes de fonctionnement

Voir la figure 9-1 :

- N Activation/Désactivation de la puissance de broche
- OAvance/Recul broche
- PBouton de sélection de la vitesse variable
- QArrêt d'urgence
- R Affichage de la vitesse de la broche




Figure 9-1 : Commandes de fonctionnement

10.0 Fonctionnement de la machine

10.1 Exécution de la coupe

Avant de démarrer la machine, vérifiez le serrage correct.

Fermez la protection du mandrin et le couvercle de la poulie avant de démarrer la machine.

Sélectionnez la direction de déplacement, avant ou arrière (O, Fig 9-1).

Vous pouvez démarrer la machine avec le bouton ON vert (N). Le bouton OFF rouge arrête la machine.

La vitesse peut être réglée avec le bouton de sélection de la vitesse variable (P).

La vitesse de la broche sera affichée sur l'écran (R).

Le bouton d'arrêt d'urgence (O) arrête toutes les fonctions de la machine.

Tournez le bouton d'arrêt d'urgence en sens horaire pour réinitialiser.

Débranchez la machine si elle n'est pas utilisée !

10.2 Mandrinage

Ne dépassez pas la vitesse maximale du dispositif de maintien de la pièce.

Les dents des mors et la couronne dentée doivent toujours être entièrement engagées. Sinon, les mors de mandrin peuvent se casser et être projetés lors de la rotation (Fig 10-1).




Figure 10-1 : Mauvais engagements des mors

Evitez les extensions de pièces longues. Les pièces peuvent se plier (Fig 10-2) ou être projetées (Fig 10-3). Utilisez la contre-poupée ou la lunette pour les maintenir.




Figure 10-2 : Pièce trop longue




Figure 10-3 : Pièce trop longue

Evitez tout contact de serrage court (A, Fig 10-4) ou tout serrage sur un diamètre mineur (B). Placez la pièce sur la face pour améliorer le support.




Figure 10-4 : Mauvais serrage

10.3 Réglage de l'outil de coupe

L'angle de coupe est correct lorsque l'arête tranchante est conforme à l'axe central de la pièce. Utilisez le point des contre-pointes comme une jauge et des rondelles sous l'outil pour obtenir la hauteur au centre correcte (Fig 10-5).




Figure 10-5 : Réglage de l'outil de coupe

Utilisez au moins deux vis pour serrer l'outil de coupe.
Évitez les extensions de grands outils.

10.4 Vitesses de broche recommandées

ATTENTION :

Généralement, plus le diamètre de coupe est petit, plus le régime-moteur est élevé. Les matériaux mous requièrent des vitesses plus élevées ; les métaux durs requièrent des vitesses faibles.

Le métal est généralement usiné à de faibles vitesses et l'huile de coupe est appliquée.

Vitesses recommandées pour l'usinage d'un diamètre de 10 mm avec des outils HSS (outils en acier à grande vitesse) :

Plastique :	2500 TR/MIN
Aluminium :	2500 TR/MIN
Laiton :	1000 TR/MIN
Fonte :	1000 TR/MIN
Acier doux :	800 TR/MIN
Acier à haute teneur en carbone :	600 TR/MIN
Acier inoxydable :	300 TR/MIN

Pour les outils en carbure (HM), des vitesses 5 fois supérieures peuvent être sélectionnées.

Par exemple :

Le tournage de l'acier doux à un diamètre de 20 mm permet
Avec outil HSS..... 400 TR/MIN
Avec outil en carbure 2000 TR/MIN

10.5 Tournage manuel

La course du tablier (S, Fig 10-6), la course de la glissière transversale (T) et de la glissière supérieure (U) peut être effectuée sur l'avance longitudinale et transversale.




Figure 10-6 : Commandes de la machine

L'avance correcte dépend du matériau à couper, de l'opération de coupe, du type d'outil, de la rigidité de la pièce serrée, de la profondeur de coupe et de la qualité de la surface souhaitée.

Lors du dégrossissage de grands diamètres, réduisez la profondeur de coupe !

10.6 Tournage avec avance auto

Abaissez le levier demi-écrou (V, Fig 10-6) pour engager l'avance longitudinale automatiquement. Remontez-le pour désengager.

Par exemple :

Fonctionnement	Avance/tr
Dépose du matériau	0,2mm/tr
Coupe de finition	0,11 mm/tr

REMARQUE : Deux vitesses d'avance sont disponibles avec différents réglages de l'engrenage à changement de vitesse (Fig 10-7).

	mm / ϕ	
	0.11	0.20
Z1	75	75
Z2	33	40
Z3	80	80
Z4	20	30
L	80	80

Figure 10-7 : Vitesses d'avance possibles

10.7 Filetage

Le filetage est réalisé en plusieurs passes avec un outil de filetage.

Chaque profondeur de coupe doit être d'environ 0,2 mm et diminue pour les passes de finition.

A) Pour usiner des filetages en pouces et métriques

Réglez la machine pour le pas de filetage souhaité (voir le chapitre 8.2).

Sélectionnez la vitesse de broche la plus basse possible.

Engagez le demi-écrou (V, Fig 10-5).

REMARQUE : Le demi-écrou doit resté engagé pendant tout le processus de filetage.

- Réglez l'outil pour la passe de filetage.

- Démarrez le moteur.

- Lorsque l'outil atteint la fin de la coupe, arrêtez le moteur et en même temps sortez l'outil de sorte que le diamètre de filetage soit supprimé.

- Démarrez le moteur dans le sens inverse, laissez l'outil de coupe revenir au point de départ.

Répétez ces étapes jusqu'à ce que vous ayez obtenu les résultats souhaités.

B) Pour usiner des filetages métriques avec un pas de 0,25/0,4/0,5/1,0/2,0 mm :

Le demi-écrou peut être ouvert à la fin de la coupe plutôt que d'arrêter et d'inverser le moteur.

10.9 Opération de perçage

Utilisez un mandrin de perçage avec un arbre MT2 (option) pour serrer les forets à centrer et les forets hélicoïdaux dans la contre-poupée (Fig 10-8).




Figure 10-8 : Opération de perçage

Pour les vitesses recommandées, voir la section 10.4.

Pour éjecter le mandrin de perçage, rétractez complètement le fourreau de la contre-poupée.

11.0 Entretien par l'utilisateur



AVERTISSEMENT :

Avant toute intervention sur la machine, débranchez-la de l'alimentation électrique et retirez la fiche de la prise de courant. Le non-respect de cette obligation peut causer de graves blessures.

Un facteur de sécurité important est le nettoyage de la machine, du banc, du chariot et des glissières, du sol et des espaces environnants.

Des objets desserrés peuvent entrer en contact avec le mandrin mobile ou la pièce, ce qui peut être dangereux.

Videz le bac de copeaux régulièrement.

Remplacez régulièrement le réfrigérant en suivant les recommandations du fabricant.

Vérifiez que les boulons sont serrés et que les cordons électriques sont en bon état. Si un cordon électrique est usé, coupé ou endommagé, remplacez-le immédiatement.

Balais du moteur :

Les balais du moteur sont soumis à l'usure et doivent être remplacés quand ils sont inférieurs à 12 mm.

Jeu de balais : N° d'article PBD1830V-103B

11.1 Lubrification

Les roulements de la broche sont pré-lubrifiés et hermétiques ; ils ne nécessitent pas de nouvelle lubrification.

Lubrification hebdomadaire :

DIN 51502 CG ISO VG 68

(par exemple BP Maccurat 68, Castrol Magna BD 68, Mobil Vectra 2)

- 1...Huilez les billes sur les moyeux à changement de vitesse
- 2...Huilez légèrement les glissières du banc
- 3...Huilez le fourreau de la contre-poupée sur toute sa longueur
- 4...Huilez la vis-mère sur toute sa longueur
- 5...Huile les billes sur le support de la vis-mère
- 6...Huilez les billes sur la glissière supérieure
- 7...Huilez les billes sur la contre-poupée
- 8...Huilez les billes sur le chariot.
- 9...Huilez les billes sur le tablier.

Lubrification mensuelle :

DIN 51807-1 Graisse non-accrochante

(par exemple BP L2, Mobilgrease Special).

- 10...Graissez les dents des engrenages à changement de vitesse
- 11...Graissez la crémaillère sur toute sa longueur

12.0 Dépannage

Symptôme	Cause possible	Correction *
Le tour ne démarre pas.	Le tour n'est pas raccordé à la paroi ou au moteur.	Contrôlez toutes les connexions de fiche d'alimentation.
	Fusible grillé ou disjoncteur déclenché.	Remplacez le fusible ou réinitialisez le disjoncteur de circuit.
	Cordon endommagé.	Remplacez le cordon.
	Protection du mandrin non fermée.	Fermez la protection du mandrin.
	Couvercle de poulie enlevé	Installez le couvercle de la poulie.
Le tour ne parvient pas à prendre de la vitesse.	Rallonge électrique trop légère ou trop longue.	Remplacez par une rallonge de longueur et de taille adéquates.
	Courant faible.	Contactez un technicien qualifié.
Le tour vibre de manière excessive.	Base positionnée sur une surface irrégulière.	Placez le tour sur un sol plan.
	Le tour n'est pas boulonné au sol.	Boulonnez la machine au sol.
	Pièce déséquilibrée	Réduisez la vitesse.
	Déviations de la pièce	Augmentez la longueur de serrage ou le diamètre, supportez l'extrémité de la contre-poupée.
	Déviations de l'outil	Réduisez la longueur de l'outil.
	Jeu de la glissière	Ajustez les glissières.
	Marche à sec des glissières	Lubrifiez avec de l'huile.
	Pointe de l'outil émoussée	Réaffûtez ou changez l'outil.
	Charge de copeaux trop élevée	Réduisez la profondeur de coupe ou l'avance.
Fonctionnement bruyant	Faites sécher les moyeux à changement de vitesse.	Lubrifiez avec de l'huile.
	Faites sécher les engrenages à changement de vitesse.	Lubrifiez avec de la graisse.
Combustions provenant de la pointe de l'outil	Vitesse de coupe trop élevée	Réduisez la vitesse de broche.
	Pointe de l'outil émoussée.	Réaffûtez ou changez l'outil.
	Coupe à sec.	Utilisez du réfrigérant.
	Avance trop lente.	Augmentez la vitesse d'avance.
La machine tourne un cône.	L'alignement de la contre-poupée est décalé.	Alignez la position de la contre-poupée.
	Le banc de la machine est tordu.	La surface portante du support doit être plate. Calez si nécessaire.
	Déviations de la pièce	Réduisez la profondeur de coupe ou l'avance.
Le mandrin de perçage ou l'arbre ne reste pas à sa place.	Saleté, graisse, etc. sur l'arbre, le mandrin ou le fourreau de la contre-poupée	Nettoyez toutes les surfaces de contact avec un nettoyeur/dégraissant.

* **AVERTISSEMENT** : Certaines corrections doivent être effectuées par un électricien qualifié.

Tableau 1

13.0 Protection environnementale

Protégez l'environnement.

Mettez l'emballage au rebut en respectant les consignes environnementales.

Mettez au rebut le réfrigérant en respectant les consignes environnementales.


Votre appareil contient des matériaux précieux pouvant être récupérés ou recyclés. Veuillez les laisser à un institut spécialisé.

14.0 Accessoires disponibles

Reportez-vous à la liste de prix JET.

15.0 Pièces de rechange


PBD-2140V Vue explosée -1



PBD-2140V Liste de pièces de la vue explosée -1

Index N°	Pièce N°	Description	Taille	Qté
101	PBD1830V-1	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M5 × 25	4
102	PBD1830V-2	RONDELLE FENDUE DIN 127	5	4
103	PBD1830V-103	MOTEUR CC		1
	PBD1830V-103B	Jeu de balais pour MOTEUR CC (pas indiqué)		1
104	PBD1830V-104	MOTEUR DE LA POULIE DE LA COURROIE TRAPEZOIDALE		1
105	PBD1830V-3	CLAVETTE	DIN 6885-A4 × 4 × 20	1
106	PBD1830V-4	VIS DE REGLAGE DIN 915	M6 × 8	1
107	PBD1830V-107	COURROIE SYNCHRONE	Gates 5M-365	2
108	PBD1830V-108	PLAQUE DE SUPPORT		1
109	PBD1830V-5	DISQUE	8	3
110	PBD1830V-6	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M8 × 20	3
111	PBD1830V-111	PATIN A GLISSEMENT		1
112	PBD1830V-7	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M6 × 30	1
113	PBD1830V-113	PALIER DE BUTEE		1
114	PBD1830V-8	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M6 × 20	2
115	PBD1830V-115	AXE		1
116	PBD1830V-116	BLOC DE ROULEMENT, ROUE INTERMEDIAIRE		1
116- 1	PBD1830V-9	GOUPILLE D'ALIGNEMENT	4×22	1
117	PBD1830V-10	DISQUE	8	1
118	PBD1830V-11	ECROU HEXAGONAL	M8	3
119	PBD1830V-12	ANNEAU DE VERROUILLAGE	DIN 471-8 × 0,8	1
120	PBD1830V-120	ARBRE DE RENVOI		1
121	PBD1830V-121	ROULEMENT A BILLES A GORGES PROFONDES	608-RZ	2
122	PBD1830V-122	ARBRE DE RENVOI DE LA POULIE		1
123	PBD1830V-13	ANNEAU DE VERROUILLAGE	DIN 471-22 × 1	1
124	PBD1830V-124	COUVERCLE INFERIEUR		1
125	PBD1830V-14	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M8 × 25	4
126	PBD1830V-15	DISQUE	8	4
127	PBD1830V-16	ECROU	M5	2
128	PBD1830V-17	DISQUE	5	2
129	PBD1830V-18	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M8 × 25	2
130	PBD1830V-130	COUVERCLE DE PROTECTION DES ROUES D'ENGRENAGE A CHANGEMENT DE VITESSE		1
131	PBD1830V-19	ECROU	M10	2
132	PBD1830V-132	BOULON FILETE	M10 × 80	2
133	PBD1830V-20	ECROU MOLETE	M10	2
134	PBD1830V-134	ECROU DE LA RAINURE	DIN 1804-M27 × 1-w	2
135	PBD1830V-135	POULIE D'ENTRAINEMENT		1
136	PBD1830V-136	ROUE DENTEE	(Z = 40)	1
137	PBD1830V-137	MANCHON/BAGUE DE SERRAGE DE PRESSION DE CONTACT		1
138	PBD1830V-138	CHAPEAU DE PALIER		2
139	PBD1830V-139	ROULEMENT A ROULEAUX CONIQUES	30206/P5	2
140	PBD1830V-140	CHAPEAU DE PALIER		2
141	PBD1830V-21	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M4 × 10	4
142	PBD1830V-142	PLAQUE DE FIXATION		2
143	PBD1830V-143	BOITIER DE LA POUEE FIXE		1
144	PBD1830V-22	CLAVETTE	DIN 6885-A3 × 3 × 15	1
145	PBD1830V-145	BROCHE		1


PBD-2140V Vue explosée -2



PBD-2140V Liste de pièces de la vue explosée -2

Index N°	Pièce N°	Description	Taille	Qté
201	PBD1830V-201	POIGNEE		1
202	PBD1830V-202	ECROU DE SERRAGE DU SUPPORT D'OUTIL QUADRUPLE		1
203	PBD1830V-203	RONDELLE DU SUPPORT D'OUTIL QUADRUPLE		1
204	PBD1830V-204	BOULON FILETE DU SUPPORT D'OUTIL QUADRUPLE		1
205	PBD1830V-23	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M6 × 25	8
206	PBD1830V-206	BOULON D'ARRET DU SUPPORT D'OUTIL		1
207	PBD1830V-207	RESSORT	35×10×1	1
208	PBD1830V-208	GLISSIERE SUPERIEURE		1
209	PBD1830V-24	ECROU HEXAGONAL	M4	1
210	PBD1830V-25	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M4 × 14	3
211	PBD1830V-211	GLISSIERE DE REGLAGE		1
212	PBD1830V-212	SUPPORT D'OUTIL QUADRUPLE		1
213	PBD1830V-26	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M5 × 30	2
214	PBD1830V-214	GUIDE EN QUEUE D'ARONDE DE LA GLISSIERE SUPERIEURE		1
215	PBD1830V-215	GLISSIERE SUPERIEURE OSCILLANTE		1
216	PBD1830V-216	BROCHE DE LA GLISSIERE SUPERIEURE		1
217	PBD1830V-27	GOUPILLE DE SERRAGE	3×12	2
218	PBD1830V-218	BLOC DE ROULEMENT DE LA BROCHE DE LA GLISSIERE SUPERIEURE		1
219	PBD1830V-28	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M5 × 12	2
220	PBD1830V-220	COLLIER GRADUE DE LA ROUE A MAIN DE LA GLISSIERE SUPERIEURE		1
221	PBD1830V-29	VIS DE REGLAGE DIN 915	M6 × 6	2
222	PBD1830V-222	GOUPILLE		2
223	PBD1830V-30	TOLE D'ACIER POUR RESSORTS		2
224	PBD1830V-224	DISQUE DE GUIDAGE DU COLLIER GRADUE DE LA GLISSIERE SUPERIEURE		2
225	PBD1830V-225	LEVIER DE LA GLISSIERE SUPERIEURE		1
226	PBD1830V-226	COLLIER A CRAMPONS		2
227	PBD1830V-227	VIS DE FIXATION DU COLLIER A CRAMPONS		2
228	PBD1830V-31	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M4 × 8	1
229	PBD1830V-32	VIS DE REGLAGE DIN 914	M5 × 10	1
230	PBD1830V-230	COLLIER		1
231	PBD1830V-33	GRAISSEUR	6mm	6
232	PBD1830V-34	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M4 × 20	3
233	PBD1830V-233	GLISSIERE DE REGLAGE DE LA GLISSIERE EN CROIX		1
234	PBD1830V-35	VIS A TETE GOUTTE DE SUIF	M3 × 8	8
235	PBD1830V-235	POIGNEE DU DEVETISSEUR AVANT		2
236	PBD1830V-236	DEVETISSEUR AVANT		2
238	PBD1830V-36	VIS A SIX PANS CREUX DIN 912	M5 × 10	3
239	PBD1830V-239	GLISSIERE DE FIXATION DU CHARIOT DU TOUR AVANT		1
241	PBD1830V-241	ECROU DE BROCHE DE LA GLISSIERE EN CROIX		1
242	PBD1830V-242	BROCHE DE LA GLISSIERE EN CROIX		1
243	PBD1830V-243	LEVIER DE LA GLISSIERE EN CROIX		1
244	PBD1830V-244	DISQUE DE GUIDAGE DU COLLIER GRADUE		1
245	PBD1830V-245	COLLIER GRADUE DE LA GLISSIERE EN CROIX		1
246	PBD1830V-37	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M6 × 50	2
247	PBD1830V-247	BLOC DE ROULEMENT DE LA BROCHE DE LA GLISSIERE EN CROIX		1
248	PBD1830V-248	PLAQUE DE SERRAGE DE LA GLISSIERE DU TOUR		1
249	PBD1830V-38	VIS A SIX PANS CREUX DIN 912	M8 × 25	1
250	PBD1830V-250	GLISSIERE DE FIXATION DE LA GLISSIERE DU TOUR ARRIERE		1
251	PBD1830V-251	DEVETISSEUR ARRIERE		2
252	PBD1830V-252	POIGNEE DU DEVETISSEUR ARRIERE		2
254	PBD1830V-254	GLISSIERE EN CROIX		1
255	PBD1830V-255	GUIDE EN QUEUE D'ARONDE DE LA GLISSIERE EN CROIX		1


PBD-2140V Vue explosée -3



PBD-2140V Liste de pièces de la vue explosée -3


Index N°	Pièce N°	Description	Taille	Qté
301-----	PBD1830V-39.....	VIS DE REGLAGE DIN 914	M8 × 8	1
302-----	PBD1830V-302.....	ECROU DE FIXATION DE LA ROUE A MAIN	M8, H = 16 mm.....	1
303-----	PBD1830V-303.....	ROUE A MAIN DE LA GLISSIERE DU TOUR.....		1
304-----	PBD1830V-40.....	TOLE D'ACIER POUR RESSORTS		1
305-----	PBD1830V-41.....	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M5 × 10	2
306-----	PBD1830V-306.....	COLLIER GRADUE DE LA ROUE A MAIN DE LA GLISSIERE DU TOUR		1
307-----	PBD1830V-307	ASSIETTE DE LA VOIE DE L'ARBRE DE LA ROUE A MAIN DE LA GLISSIERE DU TOUR.....		1
308-----	PBD1830V-42.....	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M8 × 25	2
309-----	PBD1830V-43.....	VIS DE REGLAGE DIN 914	M5 × 8	1
310-----	PBD1830V-310.....	TABLIER		1
311-----	PBD1830V-44.....	CLAVETTE	DIN 6885-A3 × 3 × 8	1
312-----	PBD1830V-312.....	CANNELURE	Z = 14, module 1.....	1
313-----	PBD1830V-313.....	ARBRE.....		1
314-----	PBD1830V-314.....	JEU D'ENGRENAGES 44/21 DENTS	Module 1.....	1
315-----	PBD1830V-45.....	VIS DE REGLAGE DIN 914	M4 × 35	1
316-----	PBD1830V-46.....	ECROU	M4	1
317-----	PBD1830V-317	ECROU DE VIS-MERE		1
318-----	PBD1830V-47.....	GOUPILLE D'ALIGNEMENT	?4×10.....	2
319-----	PBD1830V-48.....	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M4 × 10	2
320-----	PBD1830V-320.....	GLISSIERE DE REAJUSTEMENT, ECROU DE VIS-MERE		1
321-----	PBD1830V-49.....	VIS DE REGLAGE DIN 913	M6 × 8	1
322-----	PBD1830V-50.....	RESSORT	0.6×3.5×12	1
323-----	PBD1830V-51.....	BILLE D'ACIER	?4.5.....	1
324-----	PBD1830V-52.....	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M4 × 12	4
325-----	PBD1830V-53.....	ECROU	M4	4
326-----	PBD1830V-326.....	ARBRE.....		1
327-----	PBD1830V-54.....	GOUPILLE DE SERRAGE DIN 1481	3×30	1
328-----	PBD1830V-328.....	LEVIER D'ENGAGEMENT DU BOUTON TOURNANT.....		1
329-----	PBD1830V-55.....	VIS DE REGLAGE DIN 914	M5 × 6	1
330-----	PBD1830V-330.....	LEVIER D'ENGAGEMENT		1
331-----	PBD1830V-331.....	POIGNEE DE LA ROUE A MAIN DE LA GLISSIERE DU TOUR		1

PBD-2140V Vue explosée -4



PBD-2140V Liste de pièces de la vue explosée -4

Index N°	Pièce N°	Description	Taille	Qté
401-----	PBD1830V-401.....	RONDELLE DE VERROUILLAGE		2
402-----	PBD1830V-402.....	ROUE DENTEE	Z = 75.....	1
403-----	PBD1830V-403.....	ROUE DENTEE	Z = 30.....	1
404-----	PBD1830V-404.....	COLLIER DE L'ARBRE D'ESSIEU		2
405-----	PBD1830V-405.....	ARBRE D'ESSIEU		2
406-----	PBD1830V-406.....	BLOC COULISSANT	M8	2
407-----	PBD1830V-407.....	ROUE DENTEE	Z = 20.....	1
408-----	PBD1830V-408.....	ROUE DENTEE	Z = 80.....	2
409-----	PBD1830V-56.....	ECROU	M10	1
410-----	PBD1830V-57.....	DISQUE	10	1
411-----	PBD1830V-411.....	COLLIER, ECARTEUR		1
412-----	PBD1830V-412.....	GLISSIERE D'ENGRENAGE A CHANGEMENT DE VITESSE		1
413-----	PBD1830V-58.....	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M6 × 35	1
414-----	PBD1830V-414.....	PALIER DE LA GLISSIERE		1
415-----	PBD1830V-415.....	BLOC DE ROULEMENT GAUCHE, BROCHE PRINCIPALE		1
416-----	PBD1830V-59.....	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M6 × 14	4
417-----	PBD1830V-60.....	CLAVETTE	DIN 6885-A3 × 3 × 16 ...	1
418-----	PBD1830V-418.....	BROCHE PRINCIPALE		1
419-----	PBD2140V-419.....	BANC DU MOTEUR.....		1
420-----	PBD1830V-61.....	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M4 × 12	5
421-----	PBD1830V-421.....	CREMAILLERE DENTEE		1
422-----	PBD1830V-422.....	ROULEMENT A BILLES A GORGES PROFONDES AXIAL	51100	2
423-----	PBD1830V-423.....	BLOC DE ROULEMENT DROIT, BROCHE PRINCIPALE.....		1
424-----	PBD1830V-424.....	ECROU DE FIXATION DE LA BROCHE PRINCIPALE		1
425-----	PBD1830V-62.....	VIS DE REGLAGE DIN 915	M8 × 6	1
426-----	PBD1830V-426.....	COUVERCLE DE PROTECTION		1
427-----	PBD1830V-63.....	VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912	M4 × 10	2
428-----	PBD2140V-428.....	ROUE DENTEE	Z = 30.....	1
429-----	PBD1830V-429.....	ROUE DENTEE	Z = 35.....	1
430-----	PBD1830V-430.....	ROUE DENTEE	Z = 40.....	1
431-----	PBD1830V-431.....	ROUE DENTEE	Z = 42.....	1
432-----	PBD1830V-432.....	ROUE DENTEE	Z = 50.....	1
433-----	PBD1830V-433.....	ROUE DENTEE	Z = 52.....	1
434-----	PBD1830V-434.....	ROUE DENTEE	Z = 60.....	1
435-----	PBD2140V-435.....	ROUE DENTEE	Z = 66.....	1




PBD-2140V Liste de pièces de la vue explosée -5

501		PBD1830V-501		LEVIER DE SERRAGE DE LA CONTRE-POUPEE		1
502		PBD1830V-502		LEVIER DE SERRAGE DU MANCHON DE LA CONTRE-POUPEE		1
503		PBD1830V-503		DOUILLE CONIQUE FENDUE DU MANCHON DE LA CONTRE-POUPEE		1
504		PBD1830V-504		MANCHON DE LA CONTRE-POUPEE		1
505		PBD1830V-505		BOITIER DE LA CONTRE-POUPEE		1
506		PBD1830V-506		BROCHE DE LA CONTRE-POUPEE		1
507		PBD1830V-64		CLAVETTE		DIN 6885-A3 × 3 × 8 1
508		PBD1830V-65		ECROU		M6 1
509		PBD1830V-66		VIS DE REGLAGE DIN 915		M6 × 14 1
510		PBD1830V-510		ROULEMENT A BILLES A GORGES PROFONDES AXIAL 51100		1
511		PBD1830V-511		BLOC DE ROULEMENT DE LA BROCHE DE LA CONTRE-POUPEE		1
512		PBD1830V-512		COLLIER GRADUE DE LA CONTRE-POUPEE		1
513		PBD1830V-67		TOLE D'ACIER POUR RESSORTS		1
514		PBD1830V-514		ROUE A MAIN DE LA CONTRE-POUPEE		1
515		PBD1830V-515		ECROU DE FIXATION DE LA ROUE A MAIN		M8 H = 16 mm..... 1
516		PBD1830V-68		VIS DE REGLAGE DIN 914		M8 × 6 1
517		PBD1830V-517		VIS DE FIXATION DU COLLIER A CRAMPONS		1
518		PBD1830V-518		COLLIER A CRAMPONS		1
519		PBD1830V-69		VIS A TETE CYLINDRIQUE A SIX PANS CREUX DIN 912		M5 × 12 5
520		PBD1830V-520		ARRET		1
521		PBD1830V-70		VIS DE REGLAGE DIN 915		M6 × 12 2
522		PBD1830V-522		PARTIE INFERIEURE DE LA CONTRE-POUPEE		1
523		PBD1830V-523		RESSORT		1 × 12 × L 1
524		PBD1830V-524		PLAQUE DE SERRAGE		1
525		PBD1830V-71		VIS HEXAGONALE DIN 931		M10 × 70 1
526		PBD1830V-72		VIS DE REGLAGE DIN 915		M6 × 16 2
527		PBD1830V-73		DISQUE		10 1
528		PBD1830V-528		COUVERCLE		1
529		PBD1830V-529		ARBRE EXCENTRIQUE		1
530		PBD1830V-74		VIS DE REGLAGE DIN 915		M5 × 8 1
531		PBD1830V-531		POIGNEE DE VERROUILLAGE		1

16.0 Schémas de câblage

PBD-2140V1~230V, PE, 50Hz



PBD-2140V Liste des pièces électriques

Désignation	Modèle	Quantité	Remarque
Interrupteur électromagnétique	KJD17GF	1	
Interrupteur d'inversion A/R	ZH-A	1	
Filtre EMC	NF213A6/02 250 V CA 6 A	1	
Arrêt d'urgence	ZB2-BE102C	1	
Circuit imprimé	JYMC-220A-I 230 V CA 6,0 A CC	1	
Potentiomètre	WX14-12 4K7	1	
Capteur et affichage de la vitesse	JD011 5 V	1	
Moteur CC	83ZYT005A	1	
FU1, FU2	6A	2	
Interrupteur du pare-engrenage	QKS8	1	
Interrupteur du pare-mandrin	LXW5-11Q1	1	

PBD-2140V - Detailed content of delivery / Detaillierter Lieferumfang / Contenu détaillé de la livraison

No.		Part no./Sach-Nr./Réf.	Description	Bezeichnung	Description	Size/Größe/Dim.	Qty/Qté. Menge
1		PBD-2140V	Machine	Maschine	Machine		1
2			Operating instructions and parts manual	Betriebsanleitung und Stückliste	Manuel Utilisateur et Nomenclature		1
3			Chip tray	Spänewanne	Bac à copeaux		1
8	Tool box/Werkzeugkoffer/Valise d'outils						
	No.						
	1		Oil can	Ölkanne	Burette d'huile		1
	2		Hexagon Wrench	Sechskantschlüssel	Clé six pans	2.5/3/4/5/6	5
	3		Double End Spanner	Doppelte Schraubenschlüssel	Clé double	8-10/12-14/17-19	3
	4		Gates Belt	Riemen	Courroie	5M-365	2
	5		Chuck Spanner	Futterschlüssel	Clé pour mandrin		1
	6	PBD1830V-156	MT3 fixed centre	MK3 feststehende Spitze	Pointe fixe CM3		1
	7	PBD1830V-532	MT2 fixed centre	MK2 feststehende Spitze	Pointe fixe CM2		1
	8		Reverse Chuck 3 Jaws	Dreibackenfutter	Mandrin à trois mors	φ100mm	3
	9		Painting Can	Lackdose	Pot de peinture		2
	10		Handle	Griff	Poignée		2
	11		Change Gears	Ritzel	Pignon	30/35/40/42/50/52/60/66T	8
	12		Bushing	Ring	Bague		1
	13		Cross Screwdriver	Kreuzschlitzschraubendreher	Tournevis cruciforme	3"	1
	14		Straight Screwdriver	Gerader Schraubendreher	Tournevis droit	3"	1
	15		Fuse	Sicherung	Fusible	6A	2
	16		HSS Cutting tools	HSS-Schneidwerkzeuge	Outils coupants HSS		1
Special accessory / Sonderzubehör / Accessoires spéciaux							
		PBD2140V-807	Cabinet stand	Schrankständer	Socle de l'armoire		1

	PBD1830V-159	Face plate	Stahlhalter	Plaque de fixation	170mm	1
	PBD2140V-714	Steady rest	Feststehende Lünette	Lunette fixe		1
	PBD2140V-715	Follow rest	Mitlaufende Lünette	Lunette à suivre		1
	PBD1830V-533	MT2 live centre	MK2 mitlaufende Spitze	Pointe tournante CM2		1
	PBD1830V-158	4-jaw chuck	Vierbackenfutter	Mandrin à quatre mors	100mm	1
	59500112	Coolant facility	Kühlmittelsystem	Système de refroidissement		1
		Europe quick change toolpost	Schnellwechsel-Werkzeughalter	Porte-outils à changement rapide	100mm	1
		Machine lamp	Maschinenleuchte	Lampe machine		1





Warranty / Garantie

TOOL FRANCE SARL guarantees that the supplied product(s) is/are free from material defects and manufacturing faults.

This warranty does not cover any defects which are caused, either directly or indirectly, by incorrect use, carelessness, damage due to accidents, repairs or inadequate maintenance or cleaning as well as normal wear and tear.

Further details on warranty (e.g. warranty period) can be found in the General Terms and Conditions (GTC) that are an integral part of the contract.

These GTC may be viewed on the website of your dealer or sent to you upon request.

Tool France PROMAC, JPW Industries-Europe reserves the right to make changes to the product and accessories at any time.

TOOL FRANCE SARL garantiert, dass das/die von ihr gelieferte/n Produkt/e frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Diese Garantie deckt keinerlei Mängel, Schäden und Fehler ab, die - direkt oder indirekt - durch falsche oder nicht sachgemäße Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfallschäden, Reparaturen oder unzureichende Wartungs- oder Reinigungsarbeiten sowie durch natürliche Abnutzung durch den Gebrauch verursacht werden.

Weitere Einzelheiten zur Garantie können den allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) entnommen werden.

Diese können Ihnen auf Wunsch per Post oder Mail zugesendet werden.

Tool France PROMAC, JPW Industries-Europe behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt und am Zubehör vorzunehmen.

TOOL FRANCE SARL garantit que le/les produit(s)fourni(s) est/sont exempt(s) de défauts matériels et de défauts de fabrication.

Cette garantie ne couvre pas les défauts, dommages et défaillances causés, directement ou indirectement, par l'utilisation incorrecte ou inadéquate, la négligence, les dommages accidentels, la réparation, la maintenance ou le nettoyage incorrects et l'usure normale.

Vous pouvez trouver de plus amples détails sur la garantie dans les conditions générales (CG).

Les CG peuvent être envoyées sur demande par poste ou par e-mail .

Tool France PROMAC, JPW Industries-Europe se réserve le droit d'effectuer des changements sur le produit et les accessoires à tout moment.