

TYP	JDP-10-M	JDP-15B-M	JDP-15B-T	JDP-17-M	JDP-17-T	JDR-34-M	JRD-387A-T
Leistung (P1 S6, V / kW)	230 / 0.39	230 / 1.0	400 / 1.0	230 / 1.0	400 / 1.0	230 / 0.375	400 / 1.35
Drehzahlbereich (U / min)	210 - 2580	180 - 2'900	180 - 2'900	180 - 2'900	180 - 2'900	500 - 2500	230 - 3'100
Drehzahlstufen	12	16	16	16	16	5	9
Spindelaufnahme	MK-2 / B16	MK-2	MK-2	MK-2	MK-2	MK-2	MK-2 / B-16
Bohrhub (mm)	60	80	80	127	127	80	85
Spindelausladung (mm)	127	190	190	215	215	155 - 415	140 - 540
Abstand Spindelrinne – Tisch (max., mm)	x	470	470	763	763	235	570
Abstand Spindelrinne – Sockel (max., mm)	x	680	680	1'194	1'194	350	x
Tischgrösse L x B, mm	210 x 195	320 x 454	320 x 454	356 x 483	356 x 483	220 x 230	740 x 500
Tischneigung	x	90° links / 90° rechts	90° links / 90° rechts	90° links / 90° rechts	90° links / 90° rechts	x	x
Tisch T-Nuten / Abstand (mm)	x	13 / 270	13 / 270	13 / 270	13 / 270	x	14
Säulendurchmesser (mm)	59.5	73	73	80	80	60	
Abmessungen (L x B x H, mm)	530 x 320 x 840	677 x 454 x 1'115	677 x 454 x 1'115	723 x 483 x 1'679	723 x 483 x 1'679	830 x 320 x 760	1'040 x 570 x 1'860
Gewicht (kg)	39	71	71	86	86	42	210
Kopf Schwenkbereich	x	x	x	x	x	45° rechts / 90° links	30° rechts / 0° / 30° links
Geliefert mit:	16mm Schnellspannbohrfutter, B16 Aufnahmestrom MK-2 / B16	Schnellspannbohrfutter 16 mm / B16	Schnellspannbohrfutter 16 mm / B16	Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm / B16	Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm / B16	16mm Schnellspannbohrfutter Kreuzlaser	Unterschrank mit Ablagefach Schnellspannbohrfutter 3 – 16 mm / B16 Aufnahmestrom, MK-2 / B16

Weitere technische Daten und Zubehör finden Sie in der Bedienungsanleitung.

Für Druckfehler, Irrtümer, fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet.