



JD-1350

Tischbohrmaschine

... ~230V, 50Hz

**PARTS LIST
ERSATZTEILLISTE
LISTE DE PIECES**

TOOL France SARL

9 rue des Pyrénées
F-91090 LISSES
Frankreich

www.promac.fr




2020-12

Inhalt

Inhalt	1
Explosionszeichnung	2
Stückliste	3-4
Schaltplan	4

JD-1350 Bohrmaschine Explosionszeichnung der Baugruppe



JD-1350 Bohrmaschine Stückliste für Explosionszeichnung


Index. Nr.	Artikel- Nr.	Beschreibung	Größe	Mge
1	JD1350-001	Sockel		1
2	JD1350-002	Säulenbasis		1
3	JD1350-003	Sechskantschrauben	M8×20	3
4	JD1350-004	Säule		1
5	JD1350-005	Tischkurbel	M8	1
6	JD1350-006	Tisch		1
7	JD1350-007	Mutter	M8	1
8	JD1350-008	Bohrfutter	B16 1-13mm	1
	JD1350-008A	Bohrfutter-Schlüssel		1
9	JD1350-009	Spindel		1
10	JD1350-010	Lager		2
11	JD1350-011	Pinole		1
12	JD1350-012	Sicherungsring	11	1
13	JD1350-013	Handgriff		3
14	JD1350-014	Griff		3
15	JD1350-015	Nabe		1
16	JD1350-016	Stift	6×20	1
17	JD1350-017	Ritzelwelle		1
18	JD1350-018	Bohrmaschinenkopf		1
19	JD1350-019	Innensechskantschraube	M12×30	1
20	JD1350-020	Schaltbolzen		1
21	JD1350-021	Schraube	M5×10	1
22	JD1350-022	Motorstange		1
23	JD1350-023	Motor		1
24	JD1350-024	Unterlegscheibe	8	2
25	JD1350-025	Sechskantschrauben	M8×12	2
26	JD1350-026	Motorriemenscheibe		1
27	JD1350-027	Sechskantschrauben	M6×10	1
28	JD1350-028	Abdeckung		
29	JD1350-029	Schrauben	M4×8	8
30	JD1350-030	Sicherungsring	20	1
31	JD1350-031	Schelle	42	1
32	JD1350-032	Lager	6004	2
33	JD1350-033	Distanzstück		1
34	JD1350-034	Keilnutbuchse		1
35	JD1350-035	Spindelrolle		1
36	JD1350-036	Poly-Keilriemen	250J	1
37	JD1350-037	Stift für Schalter		1
38	JD1350-038	Abdeckung		1
39	JD1350-039	Sechskantschrauben	M5×16	1
40	JD1350-040	Schraube		1
41	JD1350-041	Nylon-Hülse		1
42	JD1350-042	Stift	4×18	1
43	JD1350-043	Crashpad		1
44	JD1350-044	Feder	M6×10	1
45	JD1350-045	Seitenverkleidung		1
47	JD1350-047	Federkappe		1
48	JD1350-048	Federsitz		1
49	JD1350-049	Sicherungsring	10	1
50	JD1350-050	Untere Walze		1
51	JD1350-051	Tiefenknopf		1
52	JD1350-052	Skalenring		1
53	JD1350-053	Obere Walze		1
54	JD1350-054	Tiefen-Arretierknopf		1
55	JD1350-055	Schraube	M2.9×16	2
56	JD1350-056	Mikroschalter	KW-7-0F	1

57	JD1350-057	Schalterplatte		1
58	JD1350-058	Drehzahlschild		1
59	JD1350-059	Kernstopfen		2

JD-1350 Bohrmaschine Stückliste für Explosionszeichnung

Index. Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Mge
60	JD1350-060	Not-Aus- Schalter	SDL16	1
61	JD1350-061	Elektromagnetischer Schalter	DZ-04	1
62	JD1350-062	Schraube	M8×12	1
63	JD1350-063	Schraube	M3.5×13	2
64	JD1350-064	Distanzstück		1
65	JD1350-065	Futterschutzstange		1
66	JD1350-066	Bohrfutterschutz		1
67	JD1350-067	Stahlkugel		1
68	JD1350-068	Feder		1
69	JD1350-069	Schraube	M8×12	1
70	JD1350-070	Mutter	M8	1
71	JD1350-071	Arretierknopf		1
73	JD1350-073	Schraube	M3×10	2
74	JD1350-074	Mikroschalter	SV-165-1C25	1
75	JD1350-075	Schraube	M3	1
76	JD1350-076	Schraube	M4×16	1
78	JD1350-078	Lager	6001	1
79	JD1350-079	Federscheibe	3	2

JD-1350 Bohrmaschine Schaltplan



JD-1350 Elektrischer Schaltplan Stückliste

Index. Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Mge
SB1	JD1350-060	Not-Aus- Schalter	SDL16	1
SQ1	JD1350-056	Mikroschalter	KW-7-0F	1
SQ2	JD1350-074	Mikroschalter	SV-165-1C25	1
SB2	JD1350-061	Elektromagnetischer Schalter	DZ-04	1
M	JD1350-023	Motor		1